

Bernd Schnädelbach
Ober-Ramstädter Str. 5
64354 Reinheim

Hauptuntersuchung nach § 29 StVZO

Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU / Roadworthiness certificate according to 2014/45/EU

inkl. Teiluntersuchung Abgas n. Anlage Villa Nr. 6.8.2 StVZO



(1) Fz.-Ident-Nr.: WBABF61060EP34991	(4) Laufleist. abgelesen: 228758 km	ZGM: 1795	Bericht-Nr.: X182541677
(2) Amtl. Kennz.: D DA-DA532	(5) Fz.-Art: 010200 - PERSONENKRAFTWAGEN		Expresscode: oGwEPCpP
(3) Prüfdatum: 02.09.2025 / 17:03	Aufbau-Art: GESCHLOSSEN		Kennnummer: F0416001
(3) Prüfer: 64846 Groß-Zimmern Waldstraße 79	Hersteller: 0005 - BAYER.MOT.WERKE-BMW		U-Stelle: 16050CF
	Fz.-Typ: 55103E - 3/B		Auftrag:
	Erstzul.: 11/1997	letzte HU: 05/2023	

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

(6) bei der Untersuchung Ihres Fahrzeuges wurden folgende Mängel festgestellt:

- D2.6 EM **Servolenkungseinheit - undicht**
- 3.4b GM **Scheibenwischerblatt - vorn links und rechts - verschlissen**
- 4.5.1c EM **Nebelscheinwerfer - rechts - Befestigung mangelhaft**
- 4.2.3a GM **Schlussleuchte - links - eine von mehreren einer Seite ohne Funktion**
- 5.3.2.1b EM **Schwingungsdämpfer - 1. Achse links und rechts - Wirkung unzureichend**

Der Fahrzeughalter ist verantwortlich für die umgehende Beseitigung der dokumentierten Mängel.
Siehe §23 StVZO und §31 Abs.2 StVZO.

Die Abgasmessung erfolgte mit einem geprüften Abgasmessgerät (siehe Anhang).

Das Fahrzeug ist bis zum 02.10.2025 zu einer Nachuntersuchung vorzuführen.

Die Bremsenprüfung erfolgte auf einem Bremsenprüfstand. Dabei wurden folgende Werte [daN] gemessen:

Betriebsbremsanlage:		links	rechts	
Abbremsung: 42 %	1. Achse	177	154	Blockiert
	2. Achse	196	202	
Feststellbremsanlage:		links	rechts	
Abbremsung: 24 %	2. Achse	215	200	

(7) Ergebnis:
erhebliche Mängel (EM)

(8) Nachuntersuchung:
bis zum 02.10.2025
HU-Plakette:
nicht zugeteilt

(9) Ihr Prüfer:
Dipl.-Ing. Walter Dockter

F0416001



Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17020:2012 akkreditierte Inspektionsstelle.
Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage (D-IS-11290-01-00) aufgeführten Akkreditierungsumfang.

(10) Entgelt für Fahrzeuguntersuchung - Rechnung

Entgelt Fahrzeuguntersuchung:	178,40 EUR
Endsumme netto: 149,92 EUR; 19% USt: 28,48 EUR	
Endsumme	178,40 EUR

Die Untersuchung wurde im Namen und für Rechnung des KÜS e.V. durchgeführt.
USt-Id Nr.: DE162499068
Entgelt beinhaltet den Aufwand für die Bereitstellung für Vorgaben nach Nr. 1 Anlage
Villa StVZO. (Version 4.28.4.2)