

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 513 - 1

**Objekt:**

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark

**getrennte Sammel Materialrechnung**

**Leistungsorte:**

- Aussenanlage
- DM-Markt Filial-Nr.: 763
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- EKZ Rödermark (Sonder-Arbeiten)
- Kaufland
- Wasserschäden Deichmann & Mobilfunk
- 
- OB1


**Art der Arbeiten:**

10<sup>00</sup> - 12<sup>00</sup> Werbeschild Pfosten Einfahrt EKZ  
OB1 lose, Schrauben bzw. Muttern haben sich gelöst. Ursache vermutlich durch den Wind haben sich die Muttern gelöst. Muttern und Schrauben sind extrem fest und lösen sich nicht lösen. Schrauben mit W040 eingespritzt nach Längenmessen versucht die Muttern fest zu ziehen es ging eine soweit festziehen das der Pfosten nur noch leicht wackelt.  
 Am 07.01.2015 werden die Muttern komplett erneuert  
 Am 07.01.2015 Säkten festgezogen und mit Kontermutter gegen gesichert. Pfosten ist fest.

Menge / Einheit	Material
8-mal	Muttern M 16
8-mal	Muttern M 12

Datum:	von:	bis:	Monteur:
05.01.2015	1000	1200	Tayfun Sökmen
07.01.2015	1000	1100	Tayfun Sökmen

  
Tayfun Sökmen

  
 OB1 GmbH & Co. Deutschland KG  
 Filiale Rödermark  
 Ober-Rodener-Str. 13  
 63322 Rödermark  
 Kundenservice: 06074/6982075  
 Fax: 06074/6982076