

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 720 - 1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

dm-drogerie markt

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- Dänisches Bettenlager
- Kaufland
- OBI Markt
- Takko Markt
-
- EKZ

Art der Arbeiten:

Routine begehung der Aussenanlage, Dach und Technikräume.
Sprinkler Test } mal.

Überprüfung der Auftragerteilungen vom 03.03. Leitrollen OBI
vom 04.03. Bodenfugen OBI, vom 28.03. Nr. 20150018 Darschichtsensoren.

Takko Notbeleuchtung Sicherung defekt Störung in der Anlage.
Sicherung erneuert 2 Stück 6,3A Feinsicherung.

Schleifende Brandschutztür OBI im Schwarm und Heizung
eingewölbt im Heizungsraum Zwischen Tür schleift, Türzarge locker.
Lampe WETakko aussen Leuchtschutz getaucht mit
der vor der Sprinkleranlage.

Menge / Einheit	Material
1	Feinsicherung

OBI 449

OBI GmbH & Co. Deutschland KG

Filiale Rödermark

Ober-Rodener-Str. 13

63322 Rödermark

Telefon 06074/686200

Telefax 06074/686209

Kunde bestätigt Ausführung

Datum:	von:	bis:	Monteur:
27.10.2015	300	1800	Tayfun Sökmen
27.10.2015			

Tayfun Sökmen