

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20170302-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

- Kaufland-Blumen
- Kaufland-Friseur
- Kaufland-Reisebüro
- Kaufland-Tabak, Lotto & Zeitungen
- OBI Markt
- Takko Markt
-

Leistungsorte:

- Apotheke im Kaufland
- Aussenanlage
- Backhaus Bickert GmbH
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- HandyIn
- Kaufland
- Kaufland-Feinkost
- Kaufland-Metzger
- Kaufland-Schuster
- Lidl Markt
- OBI-Bäcker
- dm-drogerie markt
-

Art der Arbeiten:

Routine Begehung Innenräume und Außenanlage.

3-mal Sprinklertest,

Besprechung mit den Marktverantwortlichen.

Heizung abgeschaltet beim Kaufland, wegen Wartungsarbeiten an der Gasleitung.

Heizung eingeschaltet läuft.

Störung Heizung alles überprüft, Sich hessische Gas Monteur angerufen. Er ist gekommen und hat alles nochmal überprüft. Verwaltung informiert. Elmatic kommt am 03.03.2017

Menge / Einheit	Material
88 KM	An und Asphalt

Datum:	von:	bis:	Monteur:
02.03.2017	1130	1900	Tayfun Sökmen
02.03.2017			

[Handwritten signature]

Facility EAST GmbH
Gebäudemanagement
Ober-Rodener-Str. 13, 15 und 17
63322 Rodgau-Jügesheim
Telefon: 06151 94-0
Fax: 06151 94-4440

Tayfun Sökmen

Kunde bestätigt Ausführung

Firma Kaufland - Vertrieb Rodgau
Rödelstraße 38 64172 Darmstadt

Fertigstellungsmittelung

- Fax: 0371 - 51 11 40
- Mail: info@facility-east.de

Objekt: EKZ Rödermark, Ober-Rodener-Str. 13,15,17, 63322 Rödermark

Auftraggeber: Retkauf II S.à.r.l.

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Auftrag vom 08.02.2017 sind uns die Leistungen:

- **Fußbodenarbeiten einschl. Bodenbelag Datenraum OBI nach Wasserschaden**

übertragen worden.

Wir haben die Leistungen am 18.02.2017 begonnen und teilen Ihnen hiermit die Fertigstellung der uns übertragenen Leistungen mit.


Wir haben die Leistungen am 02.03.2017 vertragsgemäß vollendet und fertig gestellt.

Die Fertigstellung der Leistung wurde vor Ort durch Herrn Sökmen geprüft und bestätigt.

Ort, Datum

Firma, Monteur

Rödermark 02.03.2017
Ort, Datum


Auftraggeber (Hr. Tayfun Sökmen)

P.S. Die Brandschutztür Rutschschutzbodenabdichtung schleift ganz leicht. Die Türbänder wurden eingestellt, mehr geht nicht. Türschlösser eingestellt, Tür geht alleine zu.