

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst

**FACILITY  
EAST**  
GEBÄUDEMANAGEMENT



Arbeitsschein-Nr. 20170613-3

## Objekt:

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark

## Leistungsorte:

- ☐ Aussenanlage
- ☐ Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- ☐ Kaufland
- ☐ Lidl Markt
- ☐ OBI Markt
- ☐ Takko Markt
- ☐
- ☐

☐ dm-drogerie markt

## Art der Arbeiten:

- Routine 3-mal Sprinkler
- Bilder Bleche OBI Wahren Eingang Tor.
- Störung = Mohl hat das Entleerungsventil der NAV erneuert.
  - Lecksensor von NEA Leuchtet, Frank Friedrich informiert. Vapfel wurde beauftragt
  - Probelauf NEA
  - OBI hat erneut Problem mit dem Schellläuferator im Lager, Errorcode 01011, Vire Grund info. OBI muss sich selber kümmern.
  - Abnahme Schädlingsbekämpfung APC

| Menge / Einheit | Material        |
|-----------------|-----------------|
| 88 km           | An und AS fahrt |

| Datum:     | von: | bis: | Monteur:      |
|------------|------|------|---------------|
| 13.06.2017 | 730  | 1700 | Tayfun Sökmen |
| 13.06.2017 |      |      |               |

**64705**

Anschrift der Filiale:  
Kaufland Rödermark  
Ober-Rodener Straße 13, 15 und 17  
63322 Rödermark  
Telefon 0 60 74 / 40 78 10  
Telefax 0 60 74 / 40 78 14 19

Firma Kaufland Vertrieb Esslingen GmbH & Co. KG  
Rötelstraße 35, 70172 Neckarsulm

Tayfun Sökmen

Kunde bestätigt Ausführung



Kaufland  
Bauvorhaben  
Oberoderer Str. 13-17  
Straße  
63322 Rodeburg  
PLZ/Ort  
Ansch. Entwässerungsventil  
Auszuführende Arbeiten:

13015-1370440-01  
Projekt-Nr.  
Folgeschaltungen und Weitermeldungen abgeschaltet  
Bestätigt: Datum/Unterschrift  
Name in Druckbuchstaben

## Leistungsnachweis für

Arbeitsstunden inkl. An- und Abreisestunden

| Name   | Bez. | Mo. | Di. 13.6.17 | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Gesamt-<br>stunden |
|--------|------|-----|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|--------------------|
| Kilian | 3    |     | 2,5         |     |     |     |     |     | 2,5                |
| Hummel | 1    |     | 2,5         |     |     |     |     |     | 2,5                |
|        |      |     |             |     |     |     |     |     |                    |
|        |      |     |             |     |     |     |     |     |                    |

Bez.: 1=Monteur, 2=Obermonteur, 3=Servicetechniker, 4=Montage-/Kundendienstmeister, 5=Projektingenieur

## Geräteinsatz

| Fahrzeug / Werkstatteinheit | Bez. | Std. | km | Std. | km | Std. | km | Std. | km | Std. | km | Std. | km | Std. | km | Gesamt-<br>Std. | km |
|-----------------------------|------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|-----------------|----|
| 1720 F32                    | 12   |      |    | 2,5  | 80 |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    | 2,5             | 80 |
|                             |      |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |                 |    |
|                             |      |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |                 |    |

| Arbeitsgeräte/Sonstiges | Bez. | Arbeitshöhe | Tage | Transport |
|-------------------------|------|-------------|------|-----------|
|                         |      |             |      |           |
|                         |      |             |      |           |

Bez. = Fahrzeuge: 12= Fahrzeuge bis 4,5 t Gesamtgewicht, 13= Fahrzeuge bis 7,5 t Gesamtgewicht, 14= Werkstatteinheit  
Bez. = Arbeitsgeräte: 21= Scherenarbeitsbühne, 22= Scherenarbeitsbühne Allrad, 23= Teleskoparbeitsbühne  
Bez. = Sonstiges: 31= Gabelstapler, 32= Materialtransport

## Materialverbrauch

| Menge | Bezeichnung               | Artikel-Nr. | Intern |
|-------|---------------------------|-------------|--------|
| 1     | Techn. Probenzug          |             |        |
| 1x    | Entwässerungsventil K2-20 |             |        |
|       |                           |             |        |
|       |                           |             |        |
|       |                           |             |        |
|       |                           |             |        |
|       |                           |             |        |

## Ausgeführte Arbeiten

An der KAV wurde das defekte Entwässerungsventil getauscht und auf Funktion überprüft

Anlage betriebsbereit übergeben ☒ Ja ☐ Nein

13.6.17 PK  
Datum Unterschrift (FPS-Mitarbeiter)

PKilian  
Name in Druckbuchstaben



Vorstehend ausgeführte Leistungen beauftragt und anerkannt  
Folgeschaltungen und Weitermeldungen eingeschaltet

13.6.17  
Datum Unterschrift (Kunde)

Thomas Köhler  
Name in Druckbuchstaben

Verweis auf aktuelle Bedingungen für Lohnarbeiten.

Service-Nummer:



\_\_ Vertragsservice

☒ Zusatzmaßnahme oder Maßnahme  
entsprechend Beauftragung

\_\_ Produktverkauf

Berlin  
Tel. 0 30 / 68 08 95 33  
Erfurt  
Tel. 03 61 / 6 57 55 77-0  
Darmstadt  
Tel. 0 61 51 / 4 28 67-0  
Hamburg  
Tel. 0 40 / 51 33 01 58  
Köln  
Tel. 02 21 / 3 31 77 66

Ostendstr. 132  
90482 Nürnberg  
Tel. 09 11 / 50 49 99-0  
Fax 09 11 / 50 49 99-11  
apc-ag.de

**Maren Breitung**

Techniker

**Job 1705019, EKZ Rödermark Retkauf II S.a.r**  
Name des Kunden

**Herr Sökmen Tayfun**  
Ansprechpartner

**Ober-Rodener Straße 13, 15,17**  
Straße/Postfach

**63322 Rödermark**  
PLZ Ort

Behandlungsbereich: **gemäß Vertrag**

Behandlungsanzahl: **3 von 3**

| Präparat        | Menge<br>(Fertigpräp.) | Wirkstoff   | Gegenmittel<br>(K1 o. SB)* |
|-----------------|------------------------|-------------|----------------------------|
| Talon Wachblock | 140,00 g               | Brodifacoum | K1                         |

**Behandlung gegen/Befall:**

Stufe: Befall durch Schädling:  
**I Wanderratten (Rattus norvegicus)**

Getroffene Maßnahmen, empfohlene Maßnahmen

Die Wirksamkeit der durchgeführten Maßnahmen, entsprechend vereinbartem Bekämpfungsplan, wird bestätigt. APC-Service: Inspektion und Befallskontrolle durchgeführt. Nager: Derzeit leichter Befall durch Ratten erkennbar. Nager: Im Außenbereich Fraßspuren von Nagern am Köder erkennbar. Nager: Fraßköder zugriffsgeschützt ausgebracht. Nager: Köderannahme in den Befallsbereichen ist deutlich erkennbar.

**13.06.17**  
Datum

**Maren Breitung**  
APC-Techniker

**Herr Tayfun Sökmen**  
Unterschrift des Kunden oder Bevollmächtigten.

Vertragsgrundlage sind unsere Allgemeinen  
Geschäftsbedingungen. Einsehbar unter  
[www.apc-ag.de](http://www.apc-ag.de) oder auf Wunsch per Post.  
\* K1 = Vitamin K1, SB = Symptomatische Behandlung