

Taifun Dienstleistungs GmbH	Telefon:	06257-504 99-90
Am Elfengrund 47	Fax:	-91
64297 Darmstadt	Mobil:	0160-96 34 73 73



Arbeitsschein-Nr. 20190228-1

Kunde:	OBI GmbH u.Co.Deutsch. KG Fil. Roedermark	Projekt-Nr:	P63322042.020
Straße:	Ober-Rodener-Str. 13	Kunden-Nr:	K63322003
Ort:	63322 Rödermark	Ausführungs-Termin:	
Objekt:	siehe oben Kunden-Adresse	Heute	DO 28.02.2019
Auftrag:	Diverse Arbeiten Haustechnik	ab ca.	15:30 Uhr

Notizen:

Auftrag via Telefon durch Herrn Aslana:

Wassser-Armatur im Garten-Center undicht, Fitting vom Rohr gerissen, sowie Halterung defekt.

- Notreparatur als Provisorium ausgelegt, nicht für den Langzeitbetrieb.

Armatur demontiert, verrostete Halterung aufgebohrt und aufgesägt. Vorhandenen Fitting gereinigt und leicht aufgedehnt, Dichtung gefettet. Wasserhahn neu abgedichtet.

Halterung erneuert, Armatur mit vorhandenem Fitting mit dem Leitungs-Rohr verbunden und nachgepresst. Wasserdruck auf die Leitung gebracht und leichte Undichtigkeit nachgearbeitet.

Armatur mit der Halterung fixiert.

Datum	Mit-arbeiter	Arbeitszeit Beginn	Arbeitszeit Ende	vertretungsberechtigte Unterschrift	Kunde bzw. Auftraggeber
28.02.2019	BS				
28.02.2019					
28.02.2019					

BS = Bernd Schnädelbach

Die ordnungsgemäße Ausführung obiger Arbeiten wurde überprüft und durch Unterschrift bestätigt.
Reklamationen innerhalb von 2 Werk-Tagen.

Taifun Dienstleistungs GmbH	Telefon:	06257-504 99-90
Am Elfengrund 47	Fax:	-91
64297 Darmstadt	Mobil:	0160-96 34 73 73



Arbeitsschein-Nr. 20190228-1

Kunde:	OBI GmbH u.Co.Deutsch. KG Fil. Roedermark	Projekt-Nr:	P63322042.020
Straße:	Ober-Rodener-Str. 13	Kunden-Nr:	K63322003
Ort:	63322 Rödermark	Ausführungs-Termin:	
Objekt:	siehe oben Kunden-Adresse	Heute	DO 28.02.2019
Auftrag:	Diverse Arbeiten Haustechnik	ab ca.	15:30 Uhr

Notizen:

Auftrag via Telefon durch Herrn Aslana:

Wassser-Armatur im Garten-Center undicht, Fitting vom Rohr gerissen, sowie Halterung defekt.

- Notreparatur als Provisorium ausgelegt, nicht für den Langzeitbetrieb.

Armatur demontiert, verrostete Halterung aufgebohrt und aufgesägt. Vorhandenen Fitting gereinigt und leicht aufgedehnt, Dichtung gefettet. Wasserhahn neu abgedichtet.

Halterung erneuert, Armatur mit vorhandenem Fitting mit dem Leitungs-Rohr verbunden und nachgepresst. Wasserdruck auf die Leitung gebracht und leichte Undichtigkeit nachgearbeitet.

Armatur mit der Halterung fixiert.

Datum	Mit-arbeiter	Arbeitszeit Beginn	Arbeitszeit Ende	vertretungsberechtigte Unterschrift	Kunde bzw. Auftraggeber
28.02.2019	BS				
28.02.2019					
28.02.2019					

BS = Bernd Schnädelbach

Die ordnungsgemäße Ausführung obiger Arbeiten wurde überprüft und durch Unterschrift bestätigt.
Reklamationen innerhalb von 2 Werk-Tagen.