

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20200102-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:



Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine

Sprinkler-Tests

Dänisches Bettenlager: Dach-Rosette vom Fall-Rohr ist noch nicht repariert. Fa. Heil.

Kaufland:

Tür zum Zähler-Raum schließt nicht mehr automatisch. Sehr wahrscheinlich ist der Tür-Schließer (GEZE) defekt.

Kaufland Metzger:

Die Problematik mit dem Fett-Abscheider konnte durch die Fach-Firma behoben werden.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
02.01.2020			Bernd Schnädelbach
02.01.2020			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung