

Taifun Dienstleistungs GmbH	Telefon:	06257-504 99-90
Am Elfengrund 47	Fax:	-91
64297 Darmstadt	Mobil:	0160-96 34 73 73



Arbeitsschein-Nr. 20200827-2

Kunde:	Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG	Projekt-Nr:	P63322050.031
Straße:	Rötelstr. 35	Kunden-Nr:	K74172002
Ort:	74172 Neckarsulm	Ausführungs-Termin:	
Objekt:	Kaufland Filiale 6470	von:	DO 27.08.2020
Straße:	Ober-Rodener-Str. 13-15	bis:	DO 27.08.2020
Ort:	63322 Rödermark	<b>Heute</b>	<b>DO 27.08.2020</b>
Auftrag:	Sonderarbeiten Kaufland	ab ca.	17:00 Uhr

#### Notizen:

Siphon am linken Waschbecken undicht, dieses Mal das untere Becken.

Siphon-Rohre vom unteren Becken auseinander gebaut. Eine Dichtungen vom Fett zersetzt.

Verschraubung vom Hauptablauf locker.

Siphon-Rohre mit Massen an Fett verstopft. Alle Rohre und Dichtungen gereinigt. Zersetzte Dichtung durch neue ersetzt. Alle Rohre wieder ordentlich verschraubt.

Wir würden empfehlen den Waschtisch an der Wand mit Schrauben zu fixieren.

Bisher war der Waschtisch immer mit der Wand verklebt, was aber nie lange wirklich hält, weil die Mitarbeiter(innen) immer mal wieder da gegen stoßen.

Datum	Mit-arbeiter	Arbeitszeit Beginn	Arbeitszeit Ende	vertretungsberechtigte Unterschrift	Kunde bzw. Auftraggeber
27.08.2020	BS				
27.08.2020					
27.08.2020					

BS = Bernd Schnädelbach

Die ordnungsgemäße Ausführung obiger Arbeiten wurde überprüft und durch Unterschrift bestätigt.  
Reklamationen innerhalb von 2 Werk-Tagen.

Taifun Dienstleistungs GmbH	Telefon:	06257-504 99-90
Am Elfengrund 47	Fax:	-91
64297 Darmstadt	Mobil:	0160-96 34 73 73



Arbeitsschein-Nr. 20200827-2

Kunde:	Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG	Projekt-Nr:	P63322050.031
Straße:	Rötelstr. 35	Kunden-Nr:	K74172002
Ort:	74172 Neckarsulm	Ausführungs-Termin:	
Objekt:	Kaufland Filiale 6470	von:	DO 27.08.2020
Straße:	Ober-Rodener-Str. 13-15	bis:	DO 27.08.2020
Ort:	63322 Rödermark	<b>Heute</b>	<b>DO 27.08.2020</b>
Auftrag:	Sonderarbeiten Kaufland	ab ca.	17:00 Uhr

#### Notizen:

Siphon am linken Waschbecken undicht, dieses Mal das untere Becken.

Siphon-Rohre vom unteren Becken auseinander gebaut. Eine Dichtungen vom Fett zersetzt.

Verschraubung vom Hauptablauf locker.

Siphon-Rohre mit Massen an Fett verstopft. Alle Rohre und Dichtungen gereinigt. Zersetzte Dichtung durch neue ersetzt. Alle Rohre wieder ordentlich verschraubt.

Wir würden empfehlen den Waschtisch an der Wand mit Schrauben zu fixieren.

Bisher war der Waschtisch immer mit der Wand verklebt, was aber nie lange wirklich hält, weil die Mitarbeiter(innen) immer mal wieder da gegen stoßen.

Datum	Mit-arbeiter	Arbeitszeit Beginn	Arbeitszeit Ende	vertretungsberechtigte Unterschrift	Kunde bzw. Auftraggeber
27.08.2020	BS				
27.08.2020					
27.08.2020					

BS = Bernd Schnädelbach

Die ordnungsgemäße Ausführung obiger Arbeiten wurde überprüft und durch Unterschrift bestätigt.  
Reklamationen innerhalb von 2 Werk-Tagen.