

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20201009-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

- ☐ Aussenanlage
- ☐ Deichmann SE Schuhe
- ☐ Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- ☐ Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- ☐ OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- ☐ Takko ModeMarkt GmbH
- ☐ _____

☐

Art der Arbeiten:

Wartung der 3 BMAs durch Fa. HPS
Wöchentliche Routine
Sprinkler-Tests

OBI:

Heizung ist defekt. Läuft nicht mit der automatischen Steuerung, jedoch auf Handbetrieb.

Dänisches Bettenlager:

Melder 15 und 16 ist weiterhin an der BMA de-aktiviert.

Deichmann: im Mitarbeiter-WC das defekte Leuchtmittel aus Bestand ausgetauscht.

Kaufland:

Fluchtwegs-Beleuchtungs-Anlage weiterhin komplett defekt. Lauf Fa. Vaupel wurde am 06.10.2020 ein Angebot über die Reparatur zugestellt.

BMA: Weiterhin Fehler-Meldung von einem Melder im Takko.

Melder 102/2 unter Anleitung der Fa. HPS abgeschaltet, damit bei den Sicherheitsdiensten keine Störungsmeldung mehr aufläuft, die in den Wochen zuvor immer für grosse Irritationen gesorgt hat.

Das Sicherheitsproblem bzw. das Haftungsrisiko ist weiterhin latent existent.

Erneut stand der Sensor der MiniMax-Steuerung auf Fehler. MiniMax zurückgesetzt. Lüftungs-Steuerung musste nicht zurückgesetzt werden. Lüftung lief danach wieder einwandfrei.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
09.10.2020			Bernd Schnädelbach
09.10.2020			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung