

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20201014-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark



Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine

Sprinkler-Tests

Die Trocken-Anlagen sollten noch VOR des Einsetzen des Frostes entwässert und mit Frostschutz versehen werden.

OBI:

Die Beschriftung an der Tür zur BMZ und das Parkverbotsschild für den Raum davor wurden von Unbekannten entfernt.

Dänisches Bettenlager:

Melder 15 und 16 ist weiterhin an der BMA de-aktiviert.

Kaufland:

Fluchtwegs-Beleuchtungs-Anlage weiterhin komplett defekt.
Hoher Wasserverlust im Reserve-Tank der Sprinkler-Anlage.

BMA:

Weiterhin Fehler-Meldung von einem Melder im Takko. Melder 102/2 ist seit KW 41 abgeschaltet.

Erneut stand der Sensor der MiniMax-Steuerung auf Fehler. MiniMax zurückgesetzt. Lüftungs-Steuerung musste nicht zurückgesetzt werden. Lüftung lief danach wieder einwandfrei.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
14.10.2020			Bernd Schnädelbach
14.10.2020			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung