

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20201210-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsort:

☒ Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
☒ OBI

Art der Arbeiten:

OBI:

Ausfall der Lüftungsanlage. Grund: Signal an ein Relai, auf Lastabfall seitens des Notstrom-Anlage im Kaufland.

Rolltor Wareneingang ins Aussengelände:

Iserloh-Schönnig war vor Ort, hat die Störung analysiert und wird ein Angebot über den Austausch der benötigten Ersatzteile erstellen.

Zusätzlich war am Montag, den 07.12. ein Techniker von Assa Abloy vor Ort.
Kopie des Einsatzberichts beschafft.

Kaufland:

Überprüfung, ob das Signal an die Lüftungsanlage des OBI von der Notstromanlage auf dem Dach kam. Ergebnis: nein. Anwesend 2 Techniker von Madisa.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
10.12.2020	12:00	15:00	Bernd Schnädelbach
10.12.2020			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung

Leistungsnachweis

gemäß unseren Ihnen vorliegenden AVB

ASSA ABLOY

300 633002 / 6040 22 14

Auftrags Nr.		Serien-/Fabrik Nr.		Zählerstand:	
Kunde/Rechnungsanschrift		Endkunde/Standort des Tores		Produkt	
		Obi Bauwerk		Rolltor: 392	
		Oben Rodener Straße 13-17		Falttor:	
		Rodermark		Pendeltor:	
		Ansprechpartner:		diverses:	
		Telefon Nr.:		Fax Nr.:	
Arbeitsauftrag:					
<input checked="" type="checkbox"/> Reparatur		<input type="checkbox"/> Reklamation		Prüfung durch:	
<input type="checkbox"/> Sicherheitsüberprüfung		<input type="checkbox"/> Standardservice		<input type="checkbox"/> ASSA ABLOY Entrance Systems	
				<input checked="" type="checkbox"/> Fremd	
				<input type="checkbox"/> Kunde wünscht Beratung	
Auftrag erteilt (Unterschrift des Auftraggebers):					
Ausgeführte Arbeiten			Materialaufwand		
	Menge / Einheit	Art. Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis	
Schadensaufnahme Schnellau/rolltor 212. 392 Ser. 5964777/2004 - Fehlersuche durchgeführt => Steuerung TS 971 GFA ist defekt. Original Steuerung und Antrieb wurden von einem Fremd Firma Demantiert und durch ein GFA Steuerung mit GFA Antrieb ersetzt. Antrieb und Steuerung müssen wieder ausgetauscht werden					
Arbeitszeiten					
Techniker	1	2	Fahrpauschale:		
Datum	07.12.2020				
Anfahrzeit			Gesamtanfahrzeit		
Arbeitszeit von... bis...	1		Gesamtarbeitszeit		
Rückfahrzeit			Gesamtrückfahrzeit		
Wartezeit			Gesamtwartezeit		
gefahrte km			gefahrte km		
Auftrag beendet ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> Kostenpflichtige Mehrleistung ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>					

Sämtliche für diesen Auftrag geleisteten Arbeiten werden hiermit ausdrücklich anerkannt.

An bzw. Rückfahrten (einschl. km) werden zu den für Sie günstigsten Konditionen nachgetragen.

Rodermark

07.12.2020

Ort

Datum

Unterschrift Kunde

Unterschrift Servicetechniker

Bei uns sind Ihre Daten sicher. Wir arbeiten DSGVO-konform.
 Detaillierte Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten finden Sie online in unserem Datenschutz-Center unter <https://goo.gl/qGzSw5>.
 Kein Internet? Wir senden Ihnen die Informationen gern postalisch zu. Rufen Sie uns ggfs. an unter Tel. 02941/766 622.

ASSA ABLOY Entrance Systems • Automatiktüren • Industrie-Sektionaltore • Schnellauftore • Verladesysteme
 E-Mail: service.de.entrance@assaabloy.com • Tel. 1806 22 37 33* • assaabloyentrance.de