

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20210111-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

- OBI GmbH & Co. Deutschland KG**

Art der Arbeiten:

Noteinsatz:

OBI: Sprinkler-Trocken-Anlage.

Entwässerungsleitung Nr. 5 (Baustoff-Aussenlager) eingefroren und Ventil-Zylinder geplatzt mangels 2. empfohlener Entwässerung.

Provisorische Behebung des Problems durch Fa. Nohl, nach tel. Freigabe durch Herrn Boese.

Defekte Komponente wird an einem anderen Tag nach Abstimmung ausgetauscht.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
11.01.2021			Bernd Schnädelbach
11.01.2021			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung