

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20210616-2

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark



Leistungsorte:

- Aussenanlage**
- Deichmann SE Schuhe**
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG**
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG**
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG**
- Takko ModeMarkt GmbH**
-

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine, Sprinkler-Tests

OBI:

TAV weiterhin ausser Betrieb

2 von 3 Automatik-Türen wieder funktionsfähig. Zur Freifläche: Bewegungsmelder defekt, gebrückt. Angebot liegt vor. Zur Freifläche Garten: Lichtschranken neu justiert. Mittlere Tür zu Freifläche: linke Glasscheibe grossflächig gesprungen (ist von OBI beauftragt).

Deichmann:

Lüftungsanlage zeigt weiterhin eine Störung.

Dänisches Bettenlager:

Die Stromversorgung der Steuerung im Sprinkler-Raum ist weiterhin gestört.

BMA: Gruppen-Melder 14 und 16 deaktiviert.

Der Eingang zur BMZ ist weiterhin vermutlich mit Rotwein stark verschmutzt.

Kaufland:

Einweisung BMA Honeywell: Ab-/Einschalten und kontrollieren von Melder-Gruppen und einzelnen Elementen durch VisiKom.

Ablaufbecken auf der TAV-Seite feucht, was auch eine Undichtigkeit schließen lässt.

TAV löst den Alarm sehr früh aus.

Manometer an der TAV zeigt viel zu hohen Druck an. ca. 9,5 statt 3,5 Bar.

Wasserverlust im Wassertank diese Woche normal hoch.

Takko und der DM-Markt weiterhin von der TAV abgeschnitten.

BMA:

Weiterhin Fehler-Meldung von einem Melder im Takko. Melder 102/2 ist seit KW 41 abgeschaltet.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
16.06.2021			Bernd Schnädelbach
16.06.2021			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung