

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20211215-1

## Objekt:

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark



## Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine, Sprinkler-Tests

### OBI:

Auflaufblech des rechten automatischen Schiebetores ist mal wieder aus den Angeln gerissen.

Muß grundlegend saniert werden.

### Deichmann:

Lüftungsanlage zeigt weiterhin eine Störung.

### Dänisches Bettenlager:

Die Stromversorgung der Steuerung im Sprinkler-Raum ist weiterhin gestört.

BMA: Gruppen-Melder 14 und 16 deaktiviert.

Der Eingang zur BMZ ist weiterhin vermutlich mit Rotwein stark verschmutzt.

### Kaufland:

Deckenschleier links im Mall-Eingang pfeift fürchterlich durchgehend und laut. Viele Beschwerden von Kunden. Sensor am Wasserzulauf hat irgendwann angeschlagen und eine Störung ausgelöst. Eine Ursache konnte nicht ermittelt werden. Sehr geprüft und zurückgesetzt.

Ablaufbecken auf der TAV-Seite feucht, was auch eine Undichtigkeit schließen lässt.

### BMA:

Weiterhin Fehler-Meldung von einem Melder im Takko. Melder 102/2 ist seit KW 41 abgeschaltet.

### DM-Markt:

Tauben-Schutz vorn und hinten seit ca. 1 Jahr mangelhaft.

## Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann SE Schuhe
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- Takko ModeMarkt GmbH
- 

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
15.12.2021			Bernd Schnädelbach
15.12.2021			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung