

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20220309-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark



Leistungsorte:

- Aussenanlage**
- Deichmann SE Schuhe**
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG**
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG**
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG**
- Takko ModeMarkt GmbH**
-

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine, Sprinkler-Tests

OBI:

An der Außenbeschriftung über dem Haupteingang hängt unterhalb vom B ein Blech der Ummantelung herunter. Es könnte sich auch um eine Revisionsklappe handeln. Habe die Markleitung informiert.

Bitte klären, wer für die Reparatur der Fahnenmasten zuständig ist (Eigentümer oder OBI). Ein weiterer Mast hat Schaden genommen.

Deichmann:

Lüftungsanlage zeigt weiterhin eine Störung.

JYSK (Dänisches Bettenlager):s

wünscht eine Renovierung der Aussen-Fassade nahe dem Eingangsbereich.

Die Stromversorgung der Steuerung im Sprinkler-Raum ist weiterhin gestört.

BMA: Gruppen-Melder 14 und 16 deaktiviert.

Takko:

Heute, nur leichte Geruchsbelästigung im Mitarbeiter-WC und etwas stärker im Aufenthaltsraum.

Kaufland:

Sensor für den Wasser-Zulauf zum Vorratsbehälter meldet erneut eine Störung, obwohl keine anliegt.

Der Sensor konnte dieses Mal wieder temporär zurückgesetzt werden, meldet aber nach einigen Minuten eine erneute Störung.

Friseur: Hat renoviert. Während der Renovierung ist am WE ein Stromausfall im Ladenraum aufgetreten, den wir mit unseren Mitteln nicht aus der Welt schaffen konnten. Wurde durch einen Fachbetrieb behoben.

BMA: Weiterhin Fehler-Meldung von einem Melder im Takko. Melder 102/2 ist seit KW 41 abgeschaltet.

DM-Markt:

Tauben-Schutz vorn und hinten seit ca. 1 Jahr mangelhaft.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
09.03.2022			Bernd Schnädelbach
09.03.2022			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung