

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20231101-1

## Objekt:

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark

☐ **dm-drogerie markt GmbH + Co. KG**

## Leistungsorte:

- ☐ **Aussenanlage**
- ☐ **Deichmann SE Schuhe**
- ☐ **Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG**
- ☐ **Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG**
- ☐ **OBI GmbH & Co. Deutschland KG**
- ☐ **Takko ModeMarkt GmbH**
- ☐ \_\_\_\_\_

## Art der Arbeiten:

Monatliche Routine,  
Sprinkler-Tests mit Strömungswächter,  
Rohr-Netze

### OBI:

Protokolle mit den Fehl-Alarmen der vergangenen Wochen mit ins Büro genommen.  
Mehrere Undichtigkeiten an Testleitungen insbesondere der Gruppe 4 & 5 nach Eimer-Test.  
An Gruppe 5 hat das Tropfen der Leitung etwa um 2/3 abgenommen.  
Alarm-Glocke der Sprinkler-Gruppe 4 hat nicht ausgelöst.

### Deichmann:

Weiter Störungen und neue von dieser Woche an der Lüftungs-Anlage.

### JYSK (Dänisches Bettenlager):

TAV-Gruppe 7: Klappe klackert einige Male nach, bis wieder zugedreht wurde.  
BMA: Gruppen-Melder 14 und 16 deaktiviert.

### Takko:

Entwässerungspunkt der Sprinkler-Anlage weiterhin geschlossen und ohne Funktion.  
Heute, wieder stärkere Geruchsbelästigung im Mitarbeiter-WC und im Aufenthaltsraum.

### DM-Markt:

Tauben-Schutz vorn und hinten seit ca. 2 Jahren mangelhaft. Fahrradständer immer noch nicht gemacht.

### Kaufland:

Heizung: Wasser aufgefüllt.  
An Gruppe 1 Probleme den Alarm durch Zurückdrehen zu beenden.  
Wartung Wasser-Tank ist überfällig,  
Wieder Störung durch den Sensor Wasser-Zulauf für den Tank, obwohl keine wirkliche Störung anliegt.

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20231101-1

BMA:

Weil der Strömungs-Wächter Takko immer noch nicht überprüft wurde, wieder keine Tests der Strömungswächter durchgeführt.

Gelbe Außenleuchte blinkt nicht nach Alarm.

Menge	Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
01.11.2023			Bernd Schnädelbach
01.11.2023			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung