

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst

**GAtec**  
sodexo group



Arbeitschein-Nr. 20241212-1

## Objekt:

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 5-17  
63322 Rödermark

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

## Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann SE Schuhe
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- Takko ModeMarkt GmbH
- 

## Art der Arbeiten:

Wochen-Routine,  
Sprinkler-Tests

Einweisung von Herrn Heuser und einem weiteren Kollegen in die bisherigen Routine-Abläufe bei Tests der Sprinkler-Anlagen.

Termin vor Ort in der GA-tec Niederlassung Neu-Isenburg mit den Herren Pletsch und Leuschner.

## OBI:

Die Reparatur der Alarm-Glocken durch die Fa. Renke war erfolgreich. Alle drei Alarm-Glocke funktionieren wieder.

BMA-Störungsmeldung: Ringleitung gestört.

## Deichmann:

Die Marktleitung möchte, dass der Fahrradständer des Kauflands wieder entfernt wird.  
Lüftungsanlage läuft nicht rund. Siehe etliche Wochen-Berichte zuvor !!!

## JYSK:

Klappe in Gruppe 7 klackert mit, wenn in Gruppe 6 der Alarm ausgelöst wird.

Not-reparierter Wasserablauf auf dem Dach sammelt weiterhin höhere Wassermengen.  
Heute keine größere Gefahr, da es nur gering regnet.

Aus der Halterung gerissener Bewegungs-Melder muss neu befestigt werden.

Magnet von Brandschutztür zum Lager abgerissen. Kann, aber darf ich nicht machen.  
BMA: Gelbe Leuchte [Service rufen] leuchtet. Vorher nie vorgekommen.

Trocken-Gruppe am Entleerungsventil leicht undicht.  
BMA: Gruppen-Melder 14 und 16 deaktiviert.

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20241212-1

Takko:

Weiter starke Geruchsbelästigung im Mitarbeiter-WC und im Aufenthaltsraum.

DM-Markt:

Vordach-Leuchten gegen neue Leuchten ausgetauscht.

Tauben-Schutz vorn und hinten seit ca. 2 Jahren mangelhaft.

Kaufland:

Die Müll-Situation ist im Laufe der Woche, so wie schon vor 3 Wochen, wieder angespannt.

Sprinkler-Pumpe leckt nach 15. Min. Test-Lauf durch Fa. Renke, ab jetzt durchgehend.

Vordach am rechten Eingang der Mall undicht. Es tropft bei Regen direkt auf die Steuerung der Automatik-Tür.

Kolben-Teil am Wasser-Zulauf für den Tank ist undicht und verliert größere Mengen Wasser direkt in den Überlauf. -

Sensor für den Füllstand ist nun final defekt. Muss unbedingt getauscht werden, da die Störung permanent bei Bavaria aufläuft und stetig für überflüssige Anrufe im Markt sorgt.

Lüftungsanlagen von den Konzessionären Bäcker und Metzger mahnen Wartung der Filter an. Teil-Wartung heute durch Fa. Elmatic durchgeführt. Es fehlen passende Keilriemen

Verbrauch im Wasser-Tank schwank diesmal erfreulich im akzeptablen Bereich.

Wartung und VDS ist weiter mehr als überfällig.

Menge	Einheit	Material

**64705**

Anschl. der Filiale:  
Kaufland Rüdertal  
Ober-Rödener Straße 18, 1. und 1.  
63022 Rüdertal  
Telefon 0 60 74 40 78 40  
Telefax 0 60 74 40 78 40

*Bernd Schnädelbach*

Datum:	von:	bis:	Montage
12.12.2024	11:25	18:45	Bernd Schnädelbach
12.12.2024			

Bernd Schnädelbach      Kunde bestätigt Ausführung