

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20241230-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 5-17
63322 Rödermark



Leistungsorte:

- ☐ Aussenanlage
- ☐ Deichmann SE Schuhe
- ☐ Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- ☐ Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- ☐ OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- ☐ Takko ModeMarkt GmbH
- ☐ _____

Art der Arbeiten:

Jahres-Ende-Routine,
Sprinkler-Tests mit Strömungswächter,
Rohr-Netze, Lagerhöhen

Zähler-Stände im gesamten EKZ abgelesen, mit Ausnahme der Wärme-Zähler, da diese seit mehr als 3 Jahren defekt und der Hauptwasser-Zähler vom Kaufland und OBI, weil diese in Schächten liegen und vom Netzbetreiber ausgelesen und mir in KW 2-2025 nachgeliefert werden.

Die Situation am Müll-Container auf dem Parkplatz war heute bei der Entleerung wieder kritisch. Piepenbrock ist informiert.

Habe mit dem Fahrer vereinbart, dass er 4 Schlösser besorgt und den Container verschließt und 2 General-Schlüssel beim JYSK hinterlegt.

OBI:

Störungsmeldung: Ring an BMA. Lässt sich nicht zurücksetzen. Keine weiteren Störungen mehr.

Leichte Feuchtigkeit im Sprinkler-Kanal von links nach rechts.

2. Manometer an Gruppe 5 (Trock-Gruppe) mit 3,0 Bar statt 3,5 Bar zu niedrig.

Deichmann:

Wünscht sich weiterhin, dass Kaufland den Fahrrad-Ständer vor dem Fenster wieder entfernt,. Weiter Störungen an der Lüftungs-Anlage.

JYSK (Dänisches Bettenlager):

BMA: Gruppen-Melder 14 und 16 deaktiviert.

Schlüssel zurückgegeben.

Takko:

Heute, wieder stärkere Geruchsbelästigung im Mitarbeiter-WC und im Aufenthaltsraum.

DM-Markt:

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20241230-1

Tauben-Schutz vorn und hinten seit ca. 2 Jahren mangelhaft. Fahrradständer immer noch nicht gemacht.

Kaufland:

Schlüssel zurückgegeben.

Obere Ventil am Schau-Rohr des Wassertanks dreht sich weiter sehr schwergängig.

Leichte Feuchtigkeit im Sprinkler-Kanal von links nach rechts.

Wartung Wasser-Tank ist überfällig,

Wieder Störung durch den Sensor Wasser-Zulauf für den Tank, obwohl keine wirkliche Störung anliegt.

BMA:

Gelbe Außenleuchte blinkt nicht nach Alarm.

Menge	Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
30.12.2024			Bernd Schnädelbach
30.12.2024			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung