



Firma  
Retkauf II S.a.r.l.  
c/o Acatium Real Estate Management GmbH  
Jägerschlößchenstraße 53  
09125 Chemnitz

## Rechnung

-Nummer	-Datum	-Kunden-Nr.	-Zahlungsbedingung
R-2019.09.25	23.09.2019	K09125001	8 Tage netto nach Erhalt der Rechnung

Sehr geehrte Frau Damen und Herren,  
zum Objekt unter nachstehender Adresse erlauben wir uns folgende Leistungen in Rechnung zu stellen.

Unsere Leistungen haben wir zwischen dem 02.03.2015 und dem 12.03.2015 erbracht.

Objekt: ==> EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark

Ansprechpartner: Herr Thomas Lange

Mit freundlichen Grüßen.

Ihr TDL-Team

Beschreibung unserer Leistungen	Menge	Preis	% MwSt. €		Betrag
Noteinsatz: 02.03.2015, A -Schein 562-1, Alarm/Störung BMA. Anruf um 7:39 Uhr durch Herrn Petersen vom Kaufland. Störungsmeldung 102/2 auf dem Display, Endrauchung Takko Markt. Zunächst den Takko Markt kontrolliert alles Okay, anschließend in der Lüftungszentrale geschaut. Beide Keilriemen des zuluft Motors gerissen (Bilder) auch die vom Deichmann. Verwaltung informiert und anschließend die Wartungsfirma Elmatic angerufen und beauftragt.	2,75 Stunden	38,50	19,0	20,12	105,88
am 02.03.2015 von 08:15 bis 11:00 Uhr = 02:45 (TS)	2,75				
02:45	2,75				
Zum Noteinsatz vom 02.03.2015, Alarm in der BMA. Meldung: Entrauchung Takko-Modemark 102/2 R2 M16. Ausführung: 11.03.2015 A-Schein # 635 mit der Firma Elmatic Herrn Röhmer alles abgegangen alle möglichen Szenarien durchgeführt, Fehler besteht immer noch. Firma SWE und	5,5 Stunden	38,50	19,0	40,23	211,75

Übertrag auf Seite 2

317,63

Rechnung R-2019.09.25 vom 23.09.2019		Seite 2	<b>Übertrag von Seite 1</b>		317,63
Beschreibung unserer Leistungen	Menge	Preis	% MwSt. €		Betrag
HPS telefonisch kontaktiert, konnten nicht weiterhelfen. Die Firma HPS Beauftragt kommt am 12.03.2015. Alle Räumlichkeiten wider abgeschlossen und die Anlage soweit wider in betrieb genommen. Entrauchungs Protokoll / Dokumentation nicht gefunden Die Firma HPS Beauftragt kommt am 12.03.2015. Alle Räumlichkeiten wider abgeschlossen und die Anlage soweit wider in betrieb genommen. Entrauchungs Protokoll / Dokumentation nicht gefunden					
am 11.03.2015 von 07:00 bis 12:30 Uhr = 05:30 (TS)	5,50				
05:30	<b>5,50</b>				
Ausführung 12.03.2015, A-Schein 635.1 Alarm in der BMA. Meldung: Entrauchung Takko-Modemark 102/2 R2 M16. Die Firma HPS Herr Wöhlrl begleitet und gemeinsam den Fehler gesucht und behoben.	3 Stunden	38,50	19,0	21,95	115,50
am 12.03.2015 von 14:00 bis 16:00 Uhr = 02:00 (TS)	2,00				
am 12.03.2015 von 17:00 bis 18:00 Uhr = 01:00 (TS)	1,00				
03:00	<b>3,00</b>				
An- und Abfahrt vom 02.03.2015 TS = Tayfun Sökmen	88 Km	0,30	19,0	5,02	26,40
Leistungsempfänger: Retkauf II S.a.r.l. 16 rue Erasme L-1468 Luxembourg		<b>Nettobetrag gesamt</b>		459,53	
		<b>MwSt. gesamt</b>		87,32	
		<b>Bitte zahlen Sie</b>		<b>546,85</b>	