

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20180207-1 # 1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

☐ Kaufland

☐

Art der Arbeiten:

- 800
- Bilder vom Batterieraum OBI = SIB Anlage gemacht insbesondere den Lüftermotor.
 - Störung OBI Heizung Kessel 2, Fehlercode 1d4 ernet gemeldet. Waren zwischenzeitlich da. 9.15
 - 9.15 Uhr mit HPS Hr. Wörle die Aufgaben und Frageliste von Ob.02. bei der Begehung der Mängeliste MRA usw. besprochen 10.00 Uhr
 - 10.00 Besprechung und Begleitung als Orthundiger der Baumaßnahme EIA Kaufland 12.45 Uhr

Menge / Einheit	Material
88 KIL	An und NS Gehrt

OBI 449

Datum:	von:	bis:	Monteur:
07.02.2018	<u>800</u>	<u>12.45</u>	Tayfun Sökmen
07.02.2018			

Tayfun Sökmen
Tayfun Sökmen

OBI GmbH & Co. Deutschland KG
Filiale Rödermark
Ober-Rodener-Straße 13
63322 Rödermark
Telefon: 06074/696200
Kunde bestätigt Ausführung

06.02.2018

HPS — Q31

- RWA' auslösen und die Steuerungen überprüfen
Inhalt der Türen
- Werden die nur über die RWA ausgelöst?
Kaltkammer. CHand Tester
- Welche Motoren öffnen und welche Leistung
angefordert werden. angefordert und wieviele Motoren
es gibt.
- Beschotung wenn die zu sind, Fahren die
bei Alarm zurück und welche Leistungsanforderung
- ~~RL~~ Lüftung Heizung: Können die ~~aus~~ genommen werden,
bei einer Anforderung Alarm.
- ELA ansage bei Feueralarm?
- RWA = Freuen brechen die Notstrom?
- ~~MAA~~ = RWA = Warum er die nicht Test
kann, wenn die zu ist sollte es dann
nicht doch Testen.
- FL4 SiB ob Batterie geht. ←