

Taifun Dienstleistungs GmbH  
Am Elfengrund 47  
64297 Darmstadt

Telefon: 06257-504 99-90  
Fax: -91  
Mobil: 0160-96 34 73 73



Arbeitsschein-Nr. 20180416-1

Kunde:	Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG		Projekt-Nr:	P63322050.031
Straße:	Rötelstr. 35		Kunden-Nr:	K74172002
Ort:	74172 Neckarsulm		Ausführungs-Termin:	
Objekt:	Kaufland Filiale 6470		von:	MO 16.04.2018
Straße:	Ober-Rodener-Str. 13-15		bis:	MO 16.04.2018
Ort:	63322 Rödermark		Heute	MO 16.04.2018
Auftrag:	Sonderarbeiten Kaufland		ab ca.	10:30 Uhr

#### Notizen:

Austausch der Brandschutztür zwischen Wareneingang und Fluchttunnel:

Die Bestands-Brandschutztür war nicht gemäß den Vorschriften eingebaut.

Um die neue Brandschutztür ordnungsgemäß einzubauen, müssen auf beiden Seiten ca. 20 cm Putz entfernt werden.

Problem war, dass auf diesen Putz-Flächen alle Alarm-Elemente sowie Lichtschalter und Steckdosen angebracht waren.

Abklärung wer, wann diese Elemente und Schalter demontieren darf / kann.

Abschaltung BMZ usw.

Datum	Mitarbeiter	Arbeitszeit Beginn	Arbeitszeit Ende	vertretungsberechtigte Unterschrift der Filiale	Kunde bzw. Auftraggeber
16.04.2018	BS	10:30	13:00	64705	Ober-Roden-Str. 13, 15 und 17 63322 Rödermark Telefon 0 60 74 14 78 10 Telefax 0 60 74 14 78 14 19
16.04.2018					
16.04.2018					

Pirma Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG  
Rötelstraße 35, 74172 Neckarsulm

BS = Bernd Schnädelbach

Die ordnungsgemäße Ausführung obiger Arbeiten wurde überprüft und durch Unterschrift bestätigt.

Reklamationen innerhalb von 2 Werk-Tagen

Taifun Dienstleistungs GmbH  
Am Elfengrund 47  
64297 Darmstadt

Telefon: 06257-504 99-90  
Fax: -91  
Mobil: 0160-96 34 73 73



Arbeitsschein-Nr. 20180416-1

Kunde:	Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG		Projekt-Nr:	P63322050.031
Straße:	Rötelstr. 35		Kunden-Nr:	K74172002
Ort:	74172 Neckarsulm		Ausführungs-Termin:	
Objekt:	Kaufland Filiale 6470		von:	MO 16.04.2018
Straße:	Ober-Rodener-Str. 13-15		bis:	MO 16.04.2018
Ort:	63322 Rödermark		Heute	MO 16.04.2018
Auftrag:	Sonderarbeiten Kaufland		ab ca.	10:30 Uhr

#### Notizen:

Austausch der Brandschutztür zwischen Wareneingang und Fluchttunnel:

Die Bestands-Brandschutztür war nicht gemäß den Vorschriften eingebaut.

Um die neue Brandschutztür ordnungsgemäß einzubauen, müssen auf beiden Seiten ca. 20 cm Putz entfernt werden.

Problem war, dass auf diesen Putz-Flächen alle Alarm-Elemente sowie Lichtschalter und Steckdosen angebracht waren.

Abklärung wer, wann diese Elemente und Schalter demontieren darf / kann.

Abschaltung BMZ usw.

Datum	Mitarbeiter	Arbeitszeit Beginn	Arbeitszeit Ende	vertretungsberechtigte Unterschrift	Kunde bzw. Auftraggeber
16.04.2018	BS				
16.04.2018					
16.04.2018					

BS = Bernd Schnädelbach

Die ordnungsgemäße Ausführung obiger Arbeiten wurde überprüft und durch Unterschrift bestätigt.

Reklamationen innerhalb von 2 Werk-Tagen