

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitschein-Nr. 20181228-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

**Art der Arbeiten:**

Wöchentliche Routine.

Sprinkler-Tests.

OBI: Es braucht eine neue Papierrolle für die BMZ von HPS.

Dänisches Bettenlager:

Weiterhin Alarm-Glocke der Nass-Anlage sehr leise, kaum Schlagen.

Es braucht ein neues Protokoll-Buch für die BMZ von HPS.

Alarm an hinterer Tür: blinkt immer wieder, auch nach mehrfachem Reset via Schlüssel.

Kaufland:

Die Heizung wurde von der Info als defekt gemeldet. Bei der Kontrolle konnten keine Probleme festgestellt werden.

Sowohl der Blumenladen als auch der Handy-Shop habe sich über die Kälte beschwert. Diese ist aber wohl eher über die relativ schwache Leistung der Tür-Schleier zu erklären.

An den Anlagen liegen ausreichende Vorlauftemperaturen von um die 60 Grad an, aber aus den Gebläsen kommt nur ein lau-warmer, schwacher Luftschwall. Kein Vergleich mit Anlagen anderer Häuser.

Alarm-Glocke der Nass-Anlage schlägt nicht mehr, defekt.

DM-Drogerie-Markt:

Hinten im Wareneingang wird die Brandschutztür nach Außen nicht mehr automatisch geschlossen.

Der Türschließer-Arm ist nicht mehr mit der Schiene verbunden. Sehr wahrscheinlich fehlt nur der

Leistungsorte:

- ☒ Aussenanlage
- ☒ Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- ☒ Dänisches Bettenlager (Lidl)
- ☒ Kaufland
- ☒ OBI Markt
- ☒ Takko Markt
- ☐ _____

FIS: 20181228-1

Seite 2-2

Schraubenbolzen, um den Arm mit dem Schlitten in der Führungsschiene zu verbinden. Kenne leider das Modell nicht. Hersteller: GEZE

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
28.12.2018	10:45	19:30	Bernd Schnädelbach
28.12.2018			

Schnädelbach

Bernd Schnädelbach

64705

Anschmitt der Fülle:

Kaufhaus Rödermark

Oberrödenstraße 13, 16 und 1

83322 Rödermark

Telefon 0 80 74 / 40 78 10

Telefax 0 80 74 / 40 78 14 19

Einzelhandel Vertrieb Epsilon GmbH & Co. KG

Kaufhaus 36, Kaufhaus 36

Ausführung