

Bernd Schnädelbach
Ober-Ramstädter Str. 5
64354 Reinheim

Nachkontrolle nach § 29 StVZO

zu Bericht-Nr.: X182541677 vom 02.09.2025

Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU / Roadworthiness certificate according to 2014/45/EU



(1) Fz.-Ident-Nr.: WBABF61060EP34991	(4) Laufleist. abgelesen: 228801 km ZGM: 1795	Bericht-Nr.: X182541971
(2) Amtl. Kennz.: D DA-DA532	(5) Fz.-Art: 010200 - PERSONENKRAFTWAGEN	Expresscode: bkKqM+6b
(3) Prüfdatum: 22.09.2025 / 14:19	Aufbau-Art: GESCHLOSSEN	Kennnummer: F0416001
(3) Prüfort: 64846 Groß-Zimmern Waldstraße 79	Hersteller: 0005 - BAYER.MOT.WERKE-BMW	U-Stelle: 16050CF
	Fz.-Typ: 55103E - 3/B	Auftrag:
	Erstzul.: 11/1997 letzte HU: 05/2023	

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Die nächste HU ist fällig im September 2027.

(7) Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel (OM)

HU-Plakette:
angebracht
(8) nächste HU:
September 2027

(9) Ihr Prüflingenieur
Dipl.-Ing. Walter Dockter



Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17020:2012 akkreditierte Inspektionsstelle.
Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage (D-IS-11290-01-00) aufgeführten Akkreditierungsumfang.

(10) Entgelt für Fahrzeuguntersuchung - Rechnung

Entgelt Fahrzeuguntersuchung:
Endsumme netto: 17,65 EUR; 19% USt: 3,35 EUR
Endsumme

21,00 EUR
21,00 EUR

Die Untersuchung wurde im Namen und für Rechnung des KÜS e.V. durchgeführt.
USt-Id Nr.: DE162499068
Vorgaben nach Nr. 1 Anlage VIII StVZO. (Version 4.28.6.3)