Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst

WISAG

Arbeitsschein-Nr. 20210512-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

☐

Leistungsorte:

- ☑ **Aussenanlage**
- ☑ **Deichmann SE Schuhe**
- ☑ **Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG**
- ☑ **Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG**
- ☑ **OBI GmbH & Co. Deutschland KG**
- ☑ **Takko ModeMarkt GmbH**
- ☐

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine,
Sprinkler-Tests
Konzessionäre: Boutique geschlossen. Schlüssel-Dienst: Wechsel des Konzessionärs.
OBI:
TAV weiterhin ausser Betrieb.
Dänisches Bettenlager:
Die Stromversorgung der Steuerung im Sprinkler-Raum ist weiterhin gestört.
BMA: Gruppen-Melder 16 hat wieder mal einen Fehlalarm ausgelöst. Die Ursache war sehr wahrscheinlich die hohen Temperatur-Schwankungen vom Wochenende. Habe den Melder wieder deaktiviert.
Der Eingang zur BMZ ist weiterhin vermutlich mit Rotwein stark verschmutzt.
Kaufland:
Schlüssel-Dienst: Zählerstände abgelesen.
Bäcker: Lüftungsanlage meldet keine Störung mehr.
Zählerraum im Keller: Tür schließt wieder automatisch und das Schloss lässt sich gut schließen.
TAV löst den Alarm sehr früh aus.
Manometer an der TAV zeigt viel zu hohen Druck an. ca. 9,5 statt 3,5 Bar.
Wasserverlust im Wassertank diese Woche im normalen Bereich.
Takko und der DM-Markt weiterhin von der TAV abgeschnitten.
BMA:
Weiterhin Fehler-Meldung von einem Melder im Takko. Melder 102/2 ist seit KW 41 abgeschaltet.

Menge / Einheit	Material

64705

Anschrift der Filiale:
Kaufland Rödermark
Ober-Rodener Straße 13, 15 und
63322 Rödermark
Telefon 0 60 74 / 49 78 10
Telefax 0 60 74 / 49 78 14 19

Firma Kaufland Vertrieb Epsilon GmbH & Co. KG
Rötelstraße 35, 74172 Neckarsulm

Datum:	von:	bis:	Monteur:
12.05.2021	11:55	20:10	Bernd Schnädelbach
12.05.2021			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung