

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20181029-2 # 1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

- ☐ Aussenanlage
- ☐ Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- ☐ Dänisches Bettenlager (Lidl)
- ☐ Kaufland
- ☐ OBI Markt
- ☐ Takko Markt
- ☐
- ☐

☐ dm-drogerie markt

Art der Arbeiten:

- Nachbesprechung mit OBI Kunden WC
- Begehung der Aussenanlage.
- Wäog begleitet wegen der Lüftung Friseur, Rauchmelder getauscht, Anlage neu gestartet.
- Lüftung Lüftet nur auf Handbetrieb, die Störung Rauchmelde ist weg.
- Neue Störung gesamt Lüftungsanlage: Fehler code A7
- Wärmerod Sensor.
- Sensor überbrückt Wärmerod Lüftet

Menge / Einheit	Material
88km	An und ASFalt

Datum:	von:	bis:	Monteur:
29.10.2018	1100	1800	Tayfun Sökmen
29.10.2018			

64705

Anschrift der Filiale:
Kaufland Rödermark
Ober-Rodener Straße 13, 15 und 17
63322 Rödermark
Telefon 0 80 74 / 40 78 10
Telefax 0 80 74 / 40 18 15 19

Einzel-Kaufhaus Vorname Epsilon GmbH & Co. KG
Rödermark

Kunde bestätigt Ausführung