



Firma
Retkauf II S.a.r.l.
Roedi-ID 187 524
Frau Charlotte Moran
Neundorfer Str. 68
08523 Plauen

Telefon: 06257 504 99-90
Fax: -91
eMail: Info@Taifun-Dienste.de
Internet: www.Taifun-Dienste.de
Volksbank Südhessen-Darmstadt e.G.
Bankleitzahl: 508 900 00
Konto-Nr.: 52 479 00
BIC: GENODEF1VBD
IBAN: DE81 5089 0000 0005 2479 00

Angebot	-Nummer	-Datum	-Kunden-Nr.	-Zahlungsbedingung
	A-00.413	04.05.2016	K08523001	8 Tage netto nach Erhalt der Rechnung

Sehr geehrte Frau Moran,
wir bedanken uns für Ihr Interesse an unseren Leistungen und unterbreiten Ihnen folgendes Angebot zum Projekt/Objekt unter folgender Adresse.

Objekt: ===> EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Ansprechpartner: Herr Frank Friedrich

Die Ausführung der Arbeiten haben wir vorerst für den Zeitraum zwischen dem 02.03.2015 und dem 12.03.2015 eingeplant. Diesen Termin betrachten Sie bitte als unverbindlich. Bitte teilen Sie uns mit, ob dieser Termin ebenfalls zu Ihren Planungen passt.

Mit freundlichen Grüßen.

Ihr TDL-Team

Beschreibung unserer Leistungen	Menge	Preis	% MwSt.	€	Betrag
Noteinsatz: 02.03.2015, A -Schein 562-1, Alarm / Störung BMA Anruf um 7:39 Uhr durch Herrn Petersen vom Kaufland. Störungsmeldung 102/2 auf dem Display, Endrauchung Takko Markt. Zunächst den Takko Markt kontrolliert alles Okay, anschließend in der Lüftungszentrale geschaut. Beide Keilriemen des zuluft Motors gerissen (Bilder) auch die vom Deichmann. Verwaltung informiert und anschließend die Wartungsfirma Elmatic angerufen und beauftragt.	2,75 Stunden	38,50	19,0	20,12	105,88
An- und Abfahrt vom 02.03.2015	88 Km	0,30	19,0	5,02	26,40
Störung vom 02.03.2015, Alarm in der BMA. Meldung: Entrauchung Takko –Modemark 102/2 R2 M16.	5,5	38,50	19,0	40,23	211,75
					Übertrag auf Seite 2 344,03

Angebot A-00.413 vom 04.05.2016		Seite 2	Übertrag von Seite 1		344,03
Beschreibung unserer Leistungen	Menge	Preis	% MwSt. €	Betrag	
Ausführung: 11.03.2015 A-Schein # 635 mit der Firma Elmatic Herrn Röhmer alles abgegangen alle möglichen Szenarien durchgeführt, Fehler besteht immer noch. Firma SWE und HPS telefonisch kontaktiert, konnten nicht weiterhelfen. Die Firma HPS Beauftragt kommt am 12.03.2015. Alle Räumlichkeiten wider abgeschlossen und die Anlage soweit wider in betrieb genommen. Entrauchungs Protokoll / Dokumentation nicht gefunden	Stunden				
Ausführung 12.03.2015, A-Schein # 635.1 Störung, Alarm in der BMA. Meldung: Entrauchung Takko –Modemark 102/2 R2 M16. Die Firma begleitet und gemeinsam den Fehler gesucht mit HPS Herr Wöhrl und behoben.	3 Stunden	38,50	19,0	21,95	
				115,50	
		Nettobetrag gesamt	459,53		
		MwSt. gesamt	87,31		
		Unser Angebotspreis	546,84		