

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 493 - 1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

- ☐ Aussenanlage
- ☐ DM-Markt Filial-Nr.: 763
- ☐ Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- ☐ EKZ Rödermark (Sonder-Arbeiten)
- ☐ Kaufland
- ☐

Art der Arbeiten:

- Routine inkl. Sprinkler Test 3-mal.

- Entgas Gas Prüfung Kaufland 1-mal Jährlich
Dezember, Heizungsanlage abgeschaltet und eingeschaltet.

- Windfang Türflüschleier OBI Thermoat höhergedreht.

Menge / Einheit	Material
88 km	An und Abfahrt

Datum:	von:	bis:	Monteur:
08.12.2014	900	1700	Tayfun Sökmen
08.12.2014			


Tayfun Sökmen

OBI 449
OBI GmbH & Co. Deutschland KG
Filiale Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13
63322 Rödermark
Telefon: 0 60 74 / 696 20 75
Fax: 0 60 74 / 696 20 776
Kunde bestätigt Ausführung