

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst

**FACILITY**  
**EAST**  
GEBÄUDEMANAGEMENT

Arbeitsschein-Nr. 500 -

**Objekt:**

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark

**Art der Arbeiten:**

Routine inkl. Sprinkler Test, diverse Probleme Automotiv, Türsicherer zurückgesetzt.

Absetzen der Firma Nohl begleift.

\* 7<sup>00</sup> - 11<sup>30</sup> Kennzeichnung Kassenparkplatz begradigt

Menge / Einheit	Material
88 Km	An und Abfahrt

Datum:	von:	bis:	Monteur:
18.12.2014	7 <sup>00</sup>	11 <sup>30</sup>	Tayfun Sökmen
18.12.2014	11 <sup>30</sup>	19 <sup>15</sup>	Tayfun Sökmen

Tayfun Sökmen

OBJI 449  
GmbH & Co. Deutschland KG  
Filiale Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13  
63322 Rödermark  
Telefon: 0 60 74 600 000  
Fax: 0 60 74 606 20 776  
Konto: 0000 0000 0000 0000  
BLZ: 000 74 600

## Fertigstellungsmitteilung

- Fax: 0371 - 51 11 40
- mail: info@facility-east.de

### Objekt: EKZ Rödermark, Ober-Rodener-Str. 13,15,17, 63322 Rödermark

Auftraggeber: Retkauf II S.à.r.l.

Auftrag vom: 08.12.2014

Sehr geehrte Damen und Herrn,

mit Auftrag vom 08.12.2014 sind uns die Leistungen:

- Pflasterkantstein neu einsetzen

übertragen worden.

Wir haben die Leistungen am 18.12.2014 begonnen und teilen Ihnen hiermit die Fertigstellung der uns übertragenen Leistungen mit.

Wir haben die Leistungen am 18.12.2014 vertragsgemäß vollendet und fertig gestellt.

Die Fertigstellung der Leistung wurde vor Ort durch Herrn Siehe A-Schein 500 geprüft und bestätigt.

Rödermark 18.12.2014  
Ort, Datum

Tafan Dachleistungs GmbH  
Firma, Monteur 

Taifun Dienstleistungs GmbH  
 Am Elfengrund 47  
 64297 Darmstadt  
 Tel.: 06257 – 5 04 99 – 90  
 Mobil: 0160 – 96 34 73 73  
 E-Mail: info@taifun-dienste.de

Datum 08.12.2014

Objekt: **EKZ Roedermark, Ober-Rodener-Str. 13,15,17, 63322 Rödermark**

Auftragerteilung Angebot Nr.: **A00379-64342020.002**  
 Leistung: Pflasterkantstein neu einsetzen

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir erteilen Ihnen hiermit im Namen der Altum Management GmbH den Auftrag zur Ausführung der Leistungen gem. des oben bezeichneten Angebotes.

Auftragssumme: 293,34 € incl.MwSt.

Ausführungsfrist: Beginn: 50.KW Fertigstellung 51.KW

**Die Bezahlung der Facharbeiterstunden erfolgt anhand des Arbeitsscheines. Bitte lassen Sie sich die tatsächlich geleistete Arbeitszeit von unserem Hausmeister bestätigen.**

Nach Abschluss der Leistung senden Sie uns bitte eine Fertigstellungsmittelung.

Die Rechnung bitte an Facility East GmbH zur Prüfung und Weiterleitung versenden.

Angebote und Rechnungen bitte adressieren an:

Retkauf II S.à.r.l

c/o Altum Management GmbH

Königsallee 88

40212 Düsseldorf

Leistungsempfänger:

Retkauf II S.à.r.l

15 rue Bender

L-1229 Luxembourg

Vor Ort stehen Ihnen unser Hausmeister Herr Sökmen Tel.0160 / 963 473 73 und der Marktleiter: Herr Diederich, Tel. 0151 – 421 83 469, zur Verfügung.

Bitte stimmen Sie den genauen Ausführungstermin telefonisch ab, damit die Zugänglichkeit zu den Anlagen ermöglicht werden kann.

Mit freundlichen Grüßen

Uwe Grund

**Facility EAST**  
 GEBÄUDEMANAGEMENT  
 Jägerschlößchenstr. 53  
 09125 Chemnitz  
 Tel.: 0371 - 432 337 80  
 info@facility-east.de  
 www.facility-east.de

Anlagen: beauftragtes Angebot Nr.:

**A00379-64342020.002**

Vom 05.12.2014



# Taifun Dienstleistungs GmbH

Reinigung & Pflege - Dienstleistungen rund ums Anwesen

Taifun Dienstleistungs GmbH – Am Elfengrund 47 - 64297 Darmstadt

Facility EAST GmbH  
Jägerschlößchenstraße 53  
09125 Chemnitz

Taifun-Dienstleistungs GmbH  
Am Elfengrund 47  
64297 Darmstadt  
Telefon: (06257) 5 04 99-90  
Fax: -91  
Mobil: (01 60) 96 34 73 73

05. Dezember 2014

## Angebot A00379-64342020.002 Pflasterkantstein neu einsetzen

~~PF 63322039.004~~  
Sehr geehrter Herr Grund,

bei der Begehung der Außenanlage stellte ich am 10.11.2014 fest das sich ein Pflasterstein an den Parkplätzen zwischen Dänischem Bettenlager und OBI angehoben hat am 11.11. war die Höhe über der kante 3,5 cm was noch nicht bedenklich war. Am 03.12. hat sich der Kantstein mittlerweile um 8 cm gehoben und müsste dringend wieder neu eingesetzt werden.

Diese Arbeit kann ich übernehmen und bei Beauftragung am Montag den 08.12.2014 mit einem zusätzlichen Mitarbeiter, wieder neu einsetzen.

Objektart: EKZ Aussenanlage

Objekt: Ober Rodener Str. 13-17  
63322 Rödermark

Kantstein neu einsetzen:

Arbeiten und Preise					
Pos.	Bezeichnung	Einheit: Stunden	Preis pro Einheit	Preis netto	Preis brutto
1	Vorbereitende Arbeiten: 2 Parkflächen absperren. Arbeiten: ca. 2 reihen (12 Pflastersteine) rausnehmen und seitlich ablagern, Kantstein raus heben ohne den Asphalt zu beschädigen. Untergrund überprüfen warum sich der Boden gehoben hat dann den Untergrund wieder herrichten und mit Splitt 2-5 mm Planum herstellen. Kantstein wieder einsetzen. Pflastersteine nach herstellen der Fläche neu einsetzen und die fugen mit Brechsand grau 0-2 mm verfugen/einkehren.	6,00	38,50 €	231,00 €	274,89 €
2	Material: Brechsand 0,0 - 2,0 mm 25 kg	1,00	15,50 €	15,50 €	18,45 €
3	<b>Gesamtbetrag</b>	7,00	35,21 €	246,50 €	293,34 €

Durchführung: Bei Beauftragung können wir wie o.g. am Montag den 08.12.2014 ausführen.


**Zahlungsziel:** Zahlbar rein netto innerhalb von 8 Tagen nach Rechnungsdatum.

Wir würden uns freuen, wenn das Angebot Ihre Erwartungen erfüllt und sehen einer Auftragserteilung gern entgegen.

Sollten Änderungswünsche bestehen, so lassen Sie uns diese bitte wissen, damit wir sie einarbeiten können.

Wir danken Ihnen für das entgegengebrachte Vertrauen.

Mit freundlichen Grüßen



Tayfun Sökmen



Jägerschlößchenstr. 53  
09125 Chemnitz  
Tel.: 0371 - 432 337 80  
info@facility-east.de  
www.facility-east.de

Technisch, wirtschaftlich geprüft  
und festgestellt auf EUR - 293,34 -

Chemnitz, 8.12.2014 i.A. *Tayfun Sökmen*  
(Unterschrift)  
(Unterschrift)

beauftragt im Auftrag von  
Altum Management  
8.12.2014 *i.A. Tayfun Sökmen*