

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst

**FACILITY
EAST**
GEBÄUDEMANAGEMENT

Arbeitsschein-Nr. 583 - 1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

- ☐ Aussenanlage
☐ DM-Markt Filial-Nr.: 763
☐ Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
☐ EKZ Rödermark (Prüfung-Begleitung)
☐ EKZ Rödermark (Sonder-Arbeiten)
☐ Kaufland
☒ Allgemein

Art der Arbeiten:

- Routine mit Sprinkler Test. 11³⁰ - 16³⁰
- Die Problematik wegen der Automatik Tür DM besprochen mit Marktleiterin Frau Ortlepp deren Zentrale hat Service-technischen geschickt, angeblich wären die Führungen unten und oben nicht richtig. = 10¹⁵ - 11⁰⁰
- Metzger hat THW prüfung (Hygiene) bestanden würde der Geruch abwaschen Fettabscheider und das keine Abluft vorhanden wäre. Zwischendecke geöffnet keine Abluft gefunden. 11³⁰ - 16³⁰
- Schnellläufer Tür OBI Wareneingang stoppt ständig Störung 153, besprochen Hr. Grund, Albany Angewiesen melden sich am 19.03.15. 17⁴⁵ - 18¹⁵
- Alle Türen abgeschlossen 18¹⁵ - 18³⁰

Menge / Einheit	Material
88 km	An und Absicht

Datum:	von:	bis:	Monteur:
18.03.2015	10 ¹⁵	16 ³⁰	Tayfun Sökmen
18.03.2015	17 ⁴⁵	18 ³⁰	Tayfun Sökmen

647/05

Anschrift der Filiale:
Kaufland Rödermark
Ober-Rodener Straße 13, 15 und 17
63322 Rödermark
Telefon 0 60 74 / 40 78 10
Telefax 0 60 74 / 40 78 11 19

Tayfun Sökmen Kunde bestätigt Ausführung

Irma Kaufland Vertrieb Epsilon GmbH & Co. KG
Postfach 35, 74172 Neckarsulm