

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 600

**Objekt:**

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark

**Takko Markt**

**Leistungsorte:**

- Aussenanlage**
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG**
- Kaufland**
- OBI Markt**
- dm-drogerie markt**
- 

**Art der Arbeiten: Routine Hausmeister-Dienste**

1.	am: 16.04.2015	von: 10:35	bis: 13:35	durch: Tayfun Sökmen
Märkte begangen und mit den Marktleiter gesprochen.				
Probleme Tor OBI im Wareneingang, lässt sich nur mit Schlüssel auf und zu fahren. Die Firma Spezielmontage hat teile bestellt und sollen in der KW 15 gemacht werden. Frank Friedrich FM Facility EAST informiert.				
Schlüssel der neue BMZ beim Dänischenbettenlager fehlen es müssen Sprinklerkopf entfernen. Schlüssel Hat HPS Herr Wörl , ist im Urlaub und kommt erst wieder in der KW 17 zurück. Dann kann ich einen schlüssel bekommen. Die Firma Nohl soll des machen werden sich mit mir in Verbindung setzen. Nach Telefonat mit Nohl, vereinbart das ich mich nach dem 27.04. melde sobald ich den Schlüssel habe.				
Mehrere Fluchtwegsbeleuchtungen in den Märkten „Kaufland, Takko und OBI“ sind defekt.				
Die Dehnfugen beim OBI sind noch nicht gestrichen.				

2.	am: 16.04.2015	von: 13:35	bis: 16:15	durch: Tayfun Sökmen
Sprinkler Test				

3.	am: 22.04.2015	von: 09:00	bis: 14:00	durch: Tayfun Sökmen
Routine Begehung und Besprechung mit den Marktverantwortlichen. Sprinkler Test alle 3.				
Begehung und Besprechung mit dem neuen Konzessionär Eis Verkäufer und der Marktverantwortlichen vom Kaufland Frau Steiner und dem Elektriker Herr Dettki wie und wo der Strom gelegt wird wo der Verkäufer sich hinstellen kann.				

Nr.	Datum	von	bis	Zeit
1.	16.04.2015	10:35	13:35	03:00
2.		13:35	16:15	02:40
3.	22.04.2015	09:00	14:00	05:00

Aufwand: 10:40

Rödermark, den 22.04.2015

Die ordnungsgemäße Ausführung obiger Arbeiten wurde überprüft und durch Unterschrift bestätigt.  
Reklamationen innerhalb von 2 Werk-Tagen.

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst




Arbeitsschein-Nr. 600

Rödermark, den 22.04.2015

---

Kunde

  
Tayfun Sökmen

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 600

## Objekt:

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark

**Takko Markt**

## Leistungsorte:

- Aussenanlage**
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG**
- Kaufland**
- OBI Markt**
- dm-drogerie markt**
- 

## Art der Arbeiten: Routine Hausmeister-Dienste

1.	am: 16.04.2015	von: 10:35	bis: 13:35	durch: Tayfun Sökmen
----	----------------	------------	------------	----------------------

Märkte begangen und mit den Marktleiter gesprochen.

Probleme Tor OBI im Wareneingang, lässt sich nur mit Schlüssel auf und zu fahren. Die Firma Spezielmontage hat teile bestellt und sollen in der KW 15 gemacht werden. Frank Friedrich FM Facility EAST informiert.

Schüssel der neue BMZ beim Dänischenbettenlager fehlen es müssen Sprinklerkopf entfernen. Schlüssel Hat HPS Herr Wörl , ist im Urlaub und kommt erst wieder in der KW 17 zurück. Dann kann ich einen schlüssel bekommen. Die Firma Nohl soll des machen werden sich mit mir in Verbindung setzen. Nach Telefonat mit Nohl, vereinbart das ich mich nach dem 27.04. melde sobald ich den Schlüssel habe.

Mehrere Fluchtwegsbeleuchtungen in den Märkten „Kaufland, Takko und OBI“ sind defekt.

Die Dehnfugen beim OBI sind noch nicht gestrichen.

2.	am: 16.04.2015	von: 13:35	bis: 16:15	durch: Tayfun Sökmen
Sprinkler Test				

3.	am: 22.04.2015	von: 09:00	bis: 14:00	durch: Tayfun Sökmen
Routine Begehung und Besprechung mit den Marktverantwortlichen. Sprinkler Test alle 3.				

Begehung und Besprechung mit dem neuen Konzessionär Eis Verkäufer und der Marktverantwortlichen vom Kaufland Frau Steiner und dem Elektriker Herr Dettki wie und wo der Strom gelegt wird wo der Verkäufer sich hinstellen kann.

Nr.	Datum	von	bis	Zeit
1.	16.04.2015	10:35	13:35	03:00
2.		13:35	16:15	02:40
3.	22.04.2015	09:00	14:00	05:00

Aufwand: 10:40

Rödermark, den 22.04.2015

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 600

Rödermark, den 22.04.2015

Kunde

Tayfun Sökmen

Kopie