

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst

**FACILITY
EAST**
GEBÄUDEMANAGEMENT

Arbeitsschein-Nr.

668.1

Objekt:

EKZ Rödermark

Ober-Rodener-Str. 13-17

63322 Rödermark

Leistungsorte:

☐ Aussenanlage

☐ DM-Markt Filial-Nr.: 763

☐ Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG

☐ EKZ Rödermark (Sonder-Arbeiten)

☐ Kaufland

☐

Art der Arbeiten:

Routine Begehung der Aussenanlage.


- An der Straße sind Rasenkantensteine herunter geweht
Kantensteine wieder eingesetzt.

- An der Zufahrt hat sich das Abflurwasser der Straße
gesammelt. Schlammreimer ist verstopft. Schlammreimer
entleert, Wasser läuft ab.

- Besprechung mit dem Markt verantwortlichen.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
04.05.15	11:10	13:45	Tayfun Sökmen



Tayfun Sökmen

OBI 449

OBI GmbH & Co. Deutschland KG
Filiale Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13
63322 Rödermark
Telefon 06074/696200
Kunde bestätigt Ausführung