

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst

FACILITY
EAST
GEBÄUDEMANAGEMENT

Arbeitsschein-Nr. 705 - **2**

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

- ☐ Aussenanlage
- ☐ Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- ☐ Dänisches Bettenlager
- ☐ EKZ Rödermark (Prüfung-Begleitung-Doku.)
- ☐ EKZ Rödermark (Sonder-Arbeiten)
- ☐ Kaufland
- ☐ Takko Markt
- ☐ dm-drogerie markt
- ☐

☒ OBI Markt


- ☐ Wasserschäden Deichmann & Mobilfunk
- ☐ getrennte Sammel Materialrechnung

Art der Arbeiten:

Fluchtweg Beleuchtung an folgenden Linien
erneuert = 08/2, 08/3, 08/4, 07/6

Menge / Einheit	Material
4	Osram L8W/840

Datum:	von:	bis:	Monteur:
23.09.2015	1970	1930	Tayfun Sökmen
23.09.2015			


Tayfun Sökmen

OBI 449
OBI GmbH & Co. Deutschland KG
Filiale Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13
63322 Rödermark
Kunde bestätigt Auszahlung
Telefon 06074/696200
Telefax 06074/6962079