

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 804 - 1

**Objekt:**

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark

- Takko Markt**
- dm-drogerie markt**
- 

**Art der Arbeiten:**

**Leistungsorte:**

- Aussenanlage**
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG**
- EKZ Rödermark (Prüfung-Begleitung-Doku.)**
- EKZ Rödermark (Sonder-Arbeiten)**
- Kaufland**
- OBI Markt**
- Wasserschäden Deichmann & Mobilfunk**
- getrennte Sammel Materialrechnung**
- 

Begleitung Firma Nehl zwecks VDS protokoll

63383130 vom 25.02.15

Überprüfung der Anlage und Prüfen der Alarminierung  
der Stromungsmelder.

- Festgestellt Pos. 2004-B10 das der Alarm über den Stromungsanlauf  
als Feuer an der BMA angezeigt wird, die Sprinklerpumpe wird  
beim kaufland ausgelöst. Es erfolgt keine weitere Schaltung auf  
die BMA beim OBI und Kaufland.

Stromwächter vom OBI zeigt bei Alarm auf dem Display  
Grippe 21/2 Hydrantenleitung, es sollte stehen: Stromwächter 37 DG  
wie auf der Lackkarte.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
19.02.2016	8-15	1500	Tayfun Sökmen
19.02.2016			

64705  
Tayfun Sökmen Kaufland Vertrieb Posten Markt & Co.  
Rödelstraße 35, 74374 Neudorf  
Anschrift der Filiale:  
Kaufland Rödermark  
Ober-Rodener Straße 13, 15 und 17  
63322 Rödermark  
Telefon 0 60 74 / 40 78 10  
Telefon 0 60 74 / 40 78 14 19  
Kunde bestätigt Ausführung