

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 895

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark



Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- Kaufland
- OBI Markt
- Takko Markt
- dm-drogerie markt
- _____

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine / Sprinkler-Tests.

Kaufland: Reparatur der Sprinkler-Pumpe durch Fa. Niedermeier Service-Center / Nohl

Kaufland: Marktplatz Getränke bis Backwaren ein kompletter Beleuchtungs-Strang ausgefallen.

Wegen Gefahr in Verzug Fa. Elektro-Friedrich angefordert. Nullleiter in Anschluss-Buchse angeschmolzen, wohl wegen mangelhafter Kontakt-Verbauung. Wurde provisorisch repariert, muss jedoch noch durch eine fachgerechte Anschluss-Buchse getauscht werden.

Weiter wurden noch ca. 20 Leuchtmittel aus hauseigenem Bestand ausgetauscht werden. An einer Leuchte ist das Vorschaltgerät defekt und wird zusammen mit der Buchse getauscht.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
07.06.2016			Bernd Schnädelbach
07.06.2016			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung