

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 961

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

- ☐ Aussenanlage
- ☐ Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- ☐ Kaufland
- ☐ OBI Markt
- ☐ Takko Markt
- ☐ dm-drogerie markt
- ☐ _____

☐**Art der Arbeiten:**

Wöchentliche Routine.

Sprinkler-Test.

Dänisches Bettenlager: Die Firma Nohl hat den undichten Sprinkler-Kopf mit samt Zuleitung ausgetauscht. Die erforderliche Deckenplatte wurde aus dem Bestand bereitgestellt.

Kaufland:

In Folge der Arbeiten von der Firma Nohl musste der Kessel erheblich mehr und somit länger aufgefüllt werden. Dieses Aufüllen sorgte für einen Druckabfall beim Wasser, sodass alle Konzessionäre vorübergehend ohne Wasser waren, was insbesondere beim Friseur für Aufregung sorgte.

Die Kollegen von Nohl vermuten, dass sich der Wasserfilter zugesetzt hat. Die Sprühlanlage, die den Filter sauber halten soll, ist lt. Herrn Sökmen seit Jahren ausser Betrieb.

Hier ist eine zeitnahe Behebung der Mängel empfohlen.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
07.09.2016			Bernd Schnädelbach
07.09.2016			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung