

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20161108-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark



Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- Kaufland
- OBI Markt
- Takko Markt
- dm-drogerie markt
- _____

Art der Arbeiten:

Routine Begehung Innenräume und der Außenanlage.

3-mal Sprinkertest.

Besprechung mit den Marktverantwortlichen.

Der Zähler vom Bäcker wurde durch HSE durchgeführt, Zählerraum aufgeschlossen und dabei geblieben bis der Zähler getauscht wurde. Alten und Neuen Zähler Fotografiert:

Alter Zähler Nr. 796831 stand 586049 kWh.

Neuer Zähler Nr. 1093503 Stand 0,464 kWh.

Da der Schachtzugang vom 07.11 auf 08.11.2016 nicht geklappt hat haben Nohl noch soweit mit der Sprinkerpumpe das Wasser raus gepumpt und nach Gefühl „weil man im Reservoir nicht von den Schächten, aus der Sprinklerzentrale den Boden sehen konnte und damit auch nicht den Wasserstand“ abgeschaltet.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
08.11.2016			Tayfun Sökmen
08.11.2016			

Tayfun Sökmen

Kunde bestätigt Ausführung