

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20161230-3

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Takko Markt

Art der Arbeiten:

3 – Sprinklertest.

Begehung der gesamten Anlage Innen und Außen.

Notstromgenerator Test ohne Last, ausgeführt.

Monatliche Kontrolle der Wasserlöschanlage.

Piktogramm in der Mall Eingangsflur Kaufland an der Linie 29/4 fehl. Neues Piktogramm eingesetzt.

Heizung OBI gehen die Mischer nicht auf, Herr Dieterich (Marktleiter) hat klemmen gesetzt damit die klappe aufbleiben. Firma Madisa war Anfang Dezember da. Laut ML sind die informiert.

Die SIB Beleuchtung beim OBI geht nicht. Die Anlage zeigte keine Störung. Selbsttest an der Anlage ausgeführt, gemäß anzeigen ist ein Fehler aufgetreten (Fkts. Test Fehler), Anlage zurückgesetzt, Fehler ist weg die Anlage ist Betriebsbereit und die SIB geht wieder.

Leistungsorte:

- Aussenanlage**
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG**
- Kaufland**
- Kaufland-Metzger**
- Lidl Markt**
- OBI Markt**
- dm-drogerie markt**
- _____

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
30.12.2016			Tayfun Sökmen
30.12.2016			

Tayfun Sökmen

Kunde bestätigt Ausführung