

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20170131-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

- Kaufland-Feinkost
- Kaufland-Metzger
- _____

Art der Arbeiten:

Bei der erneuten Prüfung am 31.01.2017 durch die Untere-Wasserbehörde durch Herrn Frings ist mit einem Farbtest festgestellt worden dass der Bodenablauf vom Metzger, Ordnungsgemäß nach der Sanierung in den Fettabscheider läuft.

Allerdings das vom Waschbecken in die normale SW Leitung.

Laut Herrn Frings darf das nicht sein.

Ich habe mir den Plan noch mal angeschaut und gemäß Plan ist der Waschbecken tatsächlich an die normale SW-Leitung eingebunden (habe ich im anhängenden Plan Eingezeichnet).

Der SW Ablauf vom Becken soll aber an die SW-F angeschlossen werden weil im Waschbecken alle Sachen gewaschen werden unter anderen auch die Fettigen Sachen.

Jetzt muss geprüft werden ob das auch so sein soll.

Herr Frings hat eine Frist bis zum 27.02.2017 zunächst festgelegt.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
31.01.2017			Tayfun Sökmen
31.01.2017			

Tayfun Sökmen

Kunde bestätigt Ausführung