

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20170202-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Kaufland
- Lidl Markt
- OBI Markt
- Takko Markt
- dm-drogerie markt
-

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine durchgeführt.

Monatliche Routine durchgeführt.

Kaufland: Notstromanlage im hinteren Raum meldet eine Lade-Störung.

Verteilung in Raum Niedervoltspannung wurde von Handwerkern nicht ordentlich verschlossen. Der Grund ist nicht bekannt.

Tests der Brandmelde-Anlagen im OBI, Dänisches Bettenlager und Kaufland durchgeführt.

Takko: Es soll ein Problem mit der Heizung bzw. Klimaanlage lt. H. Friedrich anliegen, was sich vor Ort jedoch nicht bestätigte. Vor 2 Wochen wurde ein Problem gemeldet, als es so kalt war, was sich zwischendurch scheinbar verflüchtigt hat.

Fluchtweg-Leuchten kontrolliert und defekte Leuchten ausgetauscht.

OBI: D1/4 D4/9 Takko: D7/2 D7/3 Kaufland: D30/20 ohne Erfolg. Es muss der Elektriker kommen.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
02.02.2017	08:30	18:30	Bernd Schnädelbach
02.02.2017			

64705

Anschrift der Filiale:
Kaufland Rödermark
Ober-Rodener Straße 13, 15 und 17
63322 Rödermark
Telefon: +49 741 40 75 10
Telefax: +49 741 40 75 11 10

Bernd Schnädelbach
Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung