

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20170506-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

- ☐ Aussenanlage
- ☐ Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- ☐ Kaufland
- ☐ Lidl Markt
- ☐ OBI Markt
- ☐ Takko Markt
- ☐
- ☐

☐ dm-drogerie markt

Art der Arbeiten:

Routine Begehung Innenräume und Außenanlage. 3-mal Sprinklertest, Besprechung mit den Marktverantwortlichen.

- Bilder der Container gemacht.

- Mail von Herrn Friedrich am 21.03. 11:12 Uhr:

1. Reinigung Parkplatz: Bilder der Außenanlage gemacht, es ist alles in Ordnung und die Hausleiter haben nicht zu monieren.

2. Sanierung gebrochener Stein Außenbereich: Bilder gemacht.

- Mail von Herrn Grund am 16.03. um 12:59 Uhr.

Bilder der Gruppenübersicht Sprinkleranlagen gemacht um zu vergleichen ob das die sind wie in der Mail.

Bilder Frostschutzanlage in der Kältemaschinenraum und der Besprinklerung und TAV Leitung vom Leergutaußenlager vom Kaufland.

- OBI Automatiktür außen links Nr.- 295015 vom Antrieb aus gesehen, geht nur sehr langsam auf und es sind auch Kunden schon dagegen gelaufen. Facility informiert und Bilder mit Handy gemailt um 12:06 Uhr. Facility Herr Friedrich hat gleich die Firma Bischof informiert und die wollen morgen am 24.03. kommen.

Stellvertretenden Hausleiter Herr Hermann informiert.

Menge / Einheit	Material
88 KM	Bn und Abfahrt

Datum:	von:	bis:	Monteur:
23.03.2017	7.50	17.30	Tayfun Sökmen
23.03.2017			

64705

Anschrift der Filiale:
Kaufland Rödermark
Ober-Rodener Straße 13, 15 und 17
63322 Rödermark
Telefon 0 60 74 / 40 78 10
Telefax 0 60 74 / 40 78 14 19

Kunde bestätigt Ausführung

Tayfun Sökmen
Kaufland Vertrieb Epsilon GmbH & Co. KG
Rötelstraße 35, 74172 Neckarsulm