

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20170425-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

- Kaufland-Blumen
- Kaufland-Friseur
- Kaufland-Reisebüro
- Kaufland-Tabak, Lotto & Zeitungen
- OBI Markt
- Takko Markt
-

Leistungsorte:

- Apotheke im Kaufland
- Aussenanlage
- Backhaus Schäfer GmbH
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- HandyIn
- Kaufland
- Kaufland-Feinkost
- Kaufland-Metzger
- Kaufland-Schuster
- Lidl Markt
- OBI-Bäcker
- dm-drogerie markt
- _____

Art der Arbeiten:

Clemtech Austausch des TLS., Auftragsnummer 2017-03-058. Haben bei der Demontage die Sicherung des TLS ausgelöst. UV gesucht(befindet sich in der Lüftungszentrale) über den Schaltplan die Sicherung gefunden und erneuert.

Bei der Anlieferung TAKKO haben jugendliche alte Leuchtstofflampen vom Kaufland (welche hinten im Hof lagerten), zerbrochen. Alles aufgesammelt und zusammen gekehrt die noch ganzen Lampen bei Kaufland zurückgegeben.

TLS HE Kaufland recht ist die Ansaugung extrem verschmutzt, die Lüftung macht laute Geräusche, weil dieser unterdruck zieht. Mit Staubsauger das Gitter der Ansaugung hereinigt. Keine Geräusche mehr.(Bilder)

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
25.04.2017			Tayfun Sökmen
25.04.2017			

Tayfun Sökmen

Kunde bestätigt Ausführung