

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20170426-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

- Kaufland-Blumen
- Kaufland-Friseur
- Kaufland-Reisebüro
- Kaufland-Tabak, Lotto & Zeitungen
- OBI Markt
- Takko Markt
-

Leistungsorte:

- Apotheke im Kaufland
- Aussenanlage
- Backhaus Schäfer GmbH
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- HandyIn
- Kaufland
- Kaufland-Feinkost
- Kaufland-Metzger
- Kaufland-Schuster
- Lidl Markt
- OBI-Bäcker
- dm-drogerie markt
- _____

Art der Arbeiten:

Eingang OBI, Bilder der beschädigten Fliesen gemacht und Mobil versendet an Uwe Grund.

Order der – Übergabe Revisionsunterlagen zur Ertüchtigung der Brandmeldeanlage 2015/2016- in die entsprechenden BMZ gelegt und per Bild Dokumentiert.

Heizung Fettabscheider Kaufland hat Störung C4, Uwe Grund informiert und Bilder per Mobil versendet.

Firma Nohl Hat die TAV im Außenregal fertig inhalirt, arbeiten um 15:40 Uhr abgenommen.

Routine Begehung Innenräume und Außenanlage.

3-mal Sprinkler test,

Besprechung mit den Marktverantwortlichen

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
26.04.2017			Tayfun Sökmen
26.04.2017			

Tayfun Sökmen

Kunde bestätigt Ausführung