

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20170503-3

**Objekt:**

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark

**Leistungsorte:**



**Art der Arbeiten:**

Einweisung in die Durchführung von Tests an den Sprinkler-Anlagen im EKZ von der Firma Nohl erhalten.

Wöchentliche Routine durchgeführt.

Tests der Brandmelde-Anlagen im OBI, Dänisches Bettenlager und Kaufland durchgeführt.

Deichmann:

Die Mitarbeiterinnen beklagen, dass häufig, in der Regel am Mittags, die Klimaanlage sehr kühl den Verkaufsraum flutet.

DM-Markt:

Nach Angabe der Mitarbeiterinnen die komplette Beleuchtung unterhalb des Vordaches ausgefallen.

Weiter gibt es eine kleine Leckage, von der Herr Sökmeh auch schon Kenntnis hat, die jedoch noch nicht nachvollziehbar war.

Sie tritt auch an trockenen Tagen auf und heute, wo es reichlich geregnet hat, z.B. nicht.

OBI:

Licht-Kuppel im Sektor 38 steht offen und es regnet in den Verkaufsraum. Die Problematik wurde der Marktleitung gemeldet, die sogleich Kontakt zu einem Fachbetrieb aufnahm. Das Ergebnis ist nicht bekannt. An Notbeleuchtungen die defekten Leuchtmittel geweselt: Linie B5/3 und D7/6. An Linie D7/7 konnte die Leuchte nicht geöffnet werden.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
03.05.2017			Bernd Schnädelbach
03.05.2017			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung