

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitschein-Nr. 20170503-3

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:



Art der Arbeiten:

Einweisung in die Durchführung von Tests an den Sprinkler-Anlagen im EKZ von der Firma Nohl erhalten.

Wöchentliche Routine durchgeführt.

Tests der Brandmelde-Anlagen im OBI, Dänisches Bettenlager und Kaufland durchgeführt.

Deichmann:

Die Mitarbeiterinnen beklagen, dass häufig, in der Regel am Mittags, die Klimaanlage sehr kühl den Verkaufsraum flutet.

DM-Markt:

Nach Angabe der Mitarbeiterinnen die komplette Beleuchtung unterhalb des Vordaches ausgefallen. Weiter gibt es eine kleine Leckage, von der Herr Sökmen auch schon Kenntnis hat, die jedoch noch nicht nachvollziehbar war.

Sie tritt auch an trockenen Tagen auf und heute, wo es reichlich geregnet hat, z.B. nicht.

OBI:

Licht-Kuppel im Sektor 38 steht offen und es regnet in den Verkaufsraum. Die Problematik wurde der Marktleitung gemeldet, die sogleich Kontakt zu einem Fachbetrieb aufnahm. Das Ergebnis ist nicht bekannt.

Menge / Einheit	Material
An Notbeleuchtungen	die defekten Leuchtmittel gewechselt: Linie B5/3 und D7/6. An Linie D7/7 konnte die Leuchte nicht geöffnet werden.
88KM	An und HS Fehlt

Datum:	von:	bis:	Monteur:
03.05.2017	800	1615	Bernd Schnädelbach
03.05.2017			

64705

Anschrift der Filiale:
Kaufland Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13, 15 und 17
63322 Rödermark
Telefon 060 74 / 40 78 10
Telefax 060 74 / 40 78 14 19

Firma Kaufland Vertrieb Epsilon GmbH & Co. KG
Röderstraße 35, 74172 Neckarsulm

Bernd Schnädelbach Kunde bestätigt Ausführung