

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20170530-1

**Objekt:**

OBI Markt  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark

**Leistungsorte:**



**Art der Arbeiten:**


Anruf von Herrn Herrmann um 14:55 Uhr das über den Küchenstudio die Lichtkuppel nicht zugeht. Netland ( Sicherheitsfirma) hat versucht über Fernsteuerung die Motoren zu Schließen, ohne erfolg. Um 15:10 Uhr musste ich raus fahren um größeren schaden zu vermeiden. Unwetter mit starkem Regen zu der zeit.

Brennen der Zugsleine entfernt und Motor gestoppt ausgehängt  
Lichtkuppel mit Spanngurt befestigt.

Spanngurt wurde vom OBI bereit gestellt

Menge / Einheit	Material
88 cm	Th und ASFahrt

Datum:	von:	bis:	Monteur:
30.05.2017	15:15	18:15	Tayfun Sökmen
30.05.2017			

  
Tayfun Sökmen

① OBI 449  
OBI GmbH & Co. Deutschland KG  
Filiale Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13  
Kundenbestätigte AUSFÜHRUNG  
Telefon 06074/596200  
Telefax 06074/5962079