

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20170608-4

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:



Art der Arbeiten:

Noteinsatz:

Schmutzwasserablauf ist verstopft, Wasser im gesamten Lager verteilt und auch in der Sprinklerzentrale.

Ursachen:

1. Sicherheitsventil des Wasserboilers ist auf und dadurch ist permanent Wasser gelaufen.
2. Tampons und Lappenreste schon etwas länger.

Abwasserrohr wurde auf ca. 52 m Länge aufgefräst.

Gesamtfläche mit Nasssaugern abgesaugt auch komplett unter den Regalen.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteure:
02.06.2017			Tayfun Sökmen
02.06.2017			Dominic Weicker
02.06.2017			Christopher Hanke
02.06.2017			

Tayfun Sökmen

Kunde bestätigt Ausführung