

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20170918-1

**Objekt:**

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark

**Leistungsorte:**

- OBI Markt

**Art der Arbeiten:**

Wasser-Eintritt an den Dächern:

Telefonische Betreuung, Begleitung vor Ort und Endabnahme zu den Arbeiten der Firma Siedenburger .

Der Fokus der Arbeiten lag auf den Problemstellung am Glas-Dach des Garten-Centers, da dieses der Kern-Kompetenz entspricht.

Die Monteure haben sich auch der Problemstellen anderer Dach-Abschnitte angenommen, z.B. beim Holzzuschnitt, und die für sie offensichtliche Mängel behoben, empfehlen jedoch eine Kontrolle durch einen Fachbetrieb für die Konstruktion dieser Dach-Bereiche.

Welche der ausgeführten Arbeiten tatsächlich erfolgreich waren, wird sich wohl erst beim nächsten Stark-Regen zeigen.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
18.09.2017	13:00	15:15	Bernd Schnädelbach
18.09.2017			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung

Siedenburger Stahl+Glasbau  
GmbH & Co. KG  
Auf der Welle 10 \* 32369 Rahden  
Tel (0 57 71) 9 19 -1 07 Fax (0 57 71) 9 19 -1 00  
service@siedenburger.de



AT00021874

**Siedenburger**  
**STAHL+GLASBAU**

Auftraggeber/Rechnungsempfänger:

**Retkauf II S.á.r.l**  
**Roedi-ID 187524**  
**Neundorfer Straße 68**  
**08523 Plauen / Vogtland**

## Reparaturauftrag 210217

abgerechnet:

Folgeauftrag geschrieben:

Angebot geschrieben:

Regal Service:

Glaslager:

Material direkt:

Sonstiges:

Lieferanschrift: 06074-69620-0

Firma  
OBI GmbH & Co. Deutschland KG  
Filiale Rödermark (449)  
Herrn Andreas Diederich  
Ober-Rodener-Straße 13  
63322 Rödermark

Auftragsnummer: 2017 - 09 - 25

Leistungsempfänger: Retkauf II S.á.r.l  
15 rue Bender  
L-1229 Luxembourg

Fahrzeug EBSK-777 Monteure Dakriewicz, Schäfer

[X] Bühne ja / nein

Ansprechpartner ist Herr Schnädelbach, Tel.: 0171 402 50 95

Stück	verbrauchtes Material
1	<u>Silikon grau</u>

Stück	verbrauchtes Material

Pos. Menge Einheit Bezeichnung

Undichtigkeiten (siehe Bilder) überprüfen und nach Möglichkeit beseitigen, ggf. Aufmaß nehmen.

1 3,00 Std. Facharbeiter Service

2 1,00 Fahrtkosten pauschal  
im Rahmen einer Servicetour

Datum Montage	Anfang	Ende	Pause	gesamt	ausgeführte Arbeiten
18.09.2017	08:30	17:45	/	5,5	Undichtigkeit beseitigt (Sicherung)

Bemerkung: Undichtigkeit über Holzzuschnitt  
nicht erstellt,

## Reparaturauftrag 210217

Die angegebenen Materialien und Arbeiten sind korrekt und ordnungsgemäß ausgeführt worden,  
die angegebenen Montagezeiten wurden geprüft und hiermit bestätigt.

18.09.17 

Datum und Unterschrift der Monteur

DUKIEWICZ

Namen der Monteur in Klarschrift

18.09.17 

Datum und Unterschrift des Kunden

B. Schmidelbach

Name des Kunden in Klarschrift

Fertigstellungsmitsellung

- Fax: 0371 - 51 11 40
- Mail: info@facility-east.de

**Objekt: EKZ Rödermark, Ober-Rodener-Str. 13,15,17, 63322 Rödermark**

Auftraggeber: Retkauf II S.à.r.l.

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Auftrag vom 14.09.2017 sind uns die Leistungen:

• **Abdichtung von Einregenstellen OBI Gartencenter**

Wir haben die Leistungen am 18.09.17 begonnen und teilen Ihnen hiermit die Fertigstellung der uns übertragenen Leistungen mit.

Wir haben die Leistungen am 18.09.17 vertragsgemäß vollendet und fertig gestellt.

Detail-Informationen Reparatur-Auftrag: 210217

Die Fertigstellung der Leistung wurde vor Ort durch Herrn Sökmen delbeck geprüft und bestätigt.

Rödermark, 18.09.17  
Ort, Datum

Siedensarge, Dahlewitz  
Firma, Monteur

Rödermark, 18.09.17  
Ort, Datum

Sökmen delbeck  
Auftraggeber (Hr. Tayfun Sökmen)