

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20170927-2

Objekt:

OBI Markt
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

- Kaufland
- Kaufland-Feinkost
- Kaufland-Metzger
- Kaufland-Schuster
- OBI-Bäcker
- dm-drogerie markt

Leistungsorte:

- Apotheke im Kaufland
- Aussenanlage
- Backhaus Schäfer GmbH
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- Dänisches Bettenlager (Lidl)
- Handyln
- Kaufland-Blumen
- Kaufland-Friseur
- Kaufland-Reisebüro
- Kaufland-Tabak, Lotto & Zeitungen
- Takko Markt
-
-

Art der Arbeiten:

FSZ-Nattland mit Herrn Schneider zusammen per Telefon die UV Beschattung 0-6 CPU und Module nach Anweisung überprüft. Module einzeln herausgenommen und die Kammleisten überprüft gereinigt und mit Kontaktspay bearbeitet. Spannung gemessen 23,8 V und auf 24,1 Volt eingestellt. Ein Pin in der Kammleiste war verschoben, wieder in die richtige Position geschoben. CPU funktioniert, Noch mal auf dem Dach die Lichtsensoren und deren Signal geprüft. Es scheint momentan dass die Anlage funktioniert.

OBI: nachfragen wegen Rolltor im Lager ob die Firma Perimeter, da war. Ja die sind vorort und haben festgestellt das der Motor heiß gelaufen ist und das Getriebe scheint auch defekt zu sein. Ebenso wären die Rollen für die Kette beschädigt. Können momentan nicht machen weil keine Ersatzteile dabei sind. Gegen 13:00 Uhr noch mal zur Rücksprache zum Tor hingegangen, die Monteure waren nicht mehr Vorort. Frank Friedrich informiert.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
26.09.2017			Tayfun Sökmen
26.09.2017			

Tayfun Sökmen

Kunde bestätigt Ausführung