

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20171026-1 # 1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

- ☐ Apotheke im Kaufland
- ☐ Aussenanlage
- ☐ Backhaus Schäfer GmbH
- ☐ Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- ☐ Dänisches Bettenlager (Lidl)
- ☐ Handyln
- ☐ Kaufland-Blumen
- ☐ Kaufland-Friseur
- ☐ Kaufland-Reisebüro
- ☐ Kaufland-Tabak, Lotto & Zeitungen
- ☐ OBI-Bäcker
- ☐ dm-drogerie markt

- ☐ Kaufland
- ☐ Kaufland-Feinkost
- ☐ Kaufland-Metzger
- ☐ Kaufland-Schuster
- ☐ OBI Markt
- ☐ Takko Markt
- ☐

Art der Arbeiten:

Am 25.10.2017 hat Herr Jöckel WE-Leiter angerufen um 15:20 Uhr das Tor 2 WE-Container nicht mehr geht. Herrn Grund von Facility informiert gegen 15:30 Uhr Perimeter Protection Herrn Hahn angerufen. Am Freitagabend dem Kollegen die Problematik erklärt.

26.10.2017 Hr. Hahn hat gegen 8:30 Uhr angerufen und mich gebeten in den Steuerschrank zu schauen. Um 10⁰⁰ Uhr losgegangen. Steuerschrank geöffnet L2 ausser Betrieb. Mit Absprache Hahn die Spannungen gemessen, eine Phase war weg. Feinsicherung 3-15 A war durch. vom OBI 2 Stück besorgt und die Sicherung erneuert. TOR funktioniert.

Menge / Einheit	Material
44 km	die Spannungen gemessen, eine Phase war weg. Feinsicherung 3-15 A war durch.
Anzahl	vom OBI 2 Stück besorgt und die Sicherung erneuert. TOR funktioniert.

1145 - OBI 449

Datum:	von:	bis:	Monteur:
26.10.2017	1000	1145	Tayfun Sökmen
26.10.2017			

Tayfun Sökmen

OBI GmbH & Co. Deutschland KG
Filiale Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13
63322 Rödermark
Telefon: 06074/696200
Telefax: 06074/6962020
Kunde bestatigt Ausführung