

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20171026-1 # **2**

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

- Dänisches Bettenlager (Lidl)
- EKZ Rödermark
- Kaufland
- Kaufland-Feinkost
- Kaufland-Metzger
- Kaufland-Schuster
- OBI Markt
- Takko Markt
- Apotheke im Kaufland
- Aussenanlage
- Backhaus Schäfer GmbH
- Deichmann & Mobilfunk
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- EKZ Rödermark
- Handylin
- Kaufland-Blumen
- Kaufland-Friseur
- Kaufland-Reisebüro
- Kaufland-Tabak, Lotto & Zeitungen
- OBI-Bäcker
- dm-drogerie markt
-

Art der Arbeiten:

* 900 - 930 Uhr
Fettabschleiden Violia hat das Fett abgesaugt und neu befüllt. Prüfung der dichtigkeit erfolgt im Nov. 2011

*** Schornsteinfeuer Heizung Kaufland geprüft. 1200 - 1245

** Automotilit für OBI Windfang innen Links vom Antrieb aus. Kein Strom Bischoff angefahren. Hr.Grand informiert.
Überprüft ob Spannung anliegt, Ja ist. Bischoff nochmal angefahren.

Menge / Einheit	Material	Schichten einen MA um 27.10. 930 - 1000
44 KM	Anfahrt	

Datum:	von:	bis:	Monteur:
26.10.2017	900	930	Tayfun Sökmen
26.10.2017	930	1000	Tayfun Sökmen
26.10.11	1145	1215	Tayfun Sökmen

Tayfun Sökmen

Herr - OBI
OBI Handel & Dienstleistungen AG
Filiale Rödermark
Ober-Rodener-Strasse 13
63322 Rödermark
Telefon: 06074/696200
Telefax: 06074/696200